

Prio	Id EBH-stödet	Objekt	Kommun	Primär bransch	RKL	Ansvarsnivå	Primär förorening	Fas	Kommentar
1	172289	Boliden, Laisvallgruvan (efterbehandling)	ARJEPLOG	Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr	1	Helt	Bly (Pb)	Delåtgärd	Nedlagd 2001 och efterbehandlad. Problem med höga metallhalter i Saivatjärnen, fd klarningsmagasin. Fynd av döda, blyförgiftade sjöfåglar i anslutning till tjärnen.
2	169159	Porjus smältverk (övre)	JOKKMOKK	Järn-, stål- och manufaktur	2	Inget	PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren)	Förstudie	Genomförd förstudie visade på kraftigt förhöjda halter av PAH, metaller, aromater och dioxiner. Bl.a. påvisades arsenik över akuttoxisk nivå i yttlig jord. Området har hög känslighet då det idag utgörs av villakvarter. Ytterligare utredningar krävs. Länsstyrelsen arbetar med att upprätta en ansvarsutredning.
3	169381	Nautanens gruvfält	GÄLLIVARE	Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr	2	Inget	Koppar (Cu)	Delåtgärd	Stort pågående läckage av metaller till recipienten. Området är föremål för prospektering och eventuella planer på återupptagen gruvbrytning.
4	178551	Nordindustri verkstads AB	KALIX	Varv med halogenerade lösningsmedel/giftiga båtbottnfärger	2	Preliminärt inget ansvar	Ej valt	Förstudie	Oklar förenings-situation med eventuell spridning under bostadshus.
5	181353	Arvidsjaur's Handelsträdgård	ARVIDSJAUUR	Plantskola	2	Inget	Pesticider både klorerade och ej klorerade (Organiska pesticider)	Åtgärd	DDT samt metaller påträffat i halter överskridande känslig markanvändning. Prioriterat för vidare åtgärder då handelsträdgården låg i ett villaområde.
6	169093	Arvidsjaur's träimpregnering AB (ATAB)	ARVIDSJAUUR	Träimpregnering	1	Begränsat	PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren)	Förstudie	Oklar spridning av metaller och kreosot från området. Behov av uppdaterad huvudstudie.
7	182435	Pleutajokk Provbrytning	ARJEPLOG	Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr	1	Helt	Ej valt	Inventering	Primär förorening är Pb och uran. Tillsynsansvar ligger delvis på Strålskyddsmyndigheten.
8	175222	SSAB	LULEÅ	Järn-, stål- och manufaktur	1	Helt	Ej valt	Delåtgärd	Diffus pågående förorenings-spridning till recipient. Arbeta med att undersöka samt åtgärda förorenade områden pågå i enlighet med bolagets handlingsplan.
9	173448	Jonitex-Fabriken	KALIX	Fiberskivetillverkning	2	Inget	PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren)	Förstudie	Konstaterad förekomst av förorenade sediment. Oklar utbredning och spridning.
10	169458	Karlshäll träsliperi	LULEÅ	Massa och pappersindustri	1	Inget	Kvicksilver (Hg)	Åtgärd	Efterkontroll efter genomförd åtgärd påvisade halter överskridande åtgärds-målen. Kompletterande åtgärd krävs.
11	169593	FFV-tvätten (SGU)	BODEN	Kemtött - med lösningsmedel	1	Helt	Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Diklorethan)	Åtgärd	Stor förorenings-mängd i källområdet med spridning genom plyn in under flerfamiljshus. Projektering inför ytterligare åtgärder pågå.
12	193408	Yttre fjärden sediment	PIEÅ	Sediment BKL 1	1	Begränsat	PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren)	Inventering	Undersökt i projektet Fiberbankar i Norrland 2014-2016. Riskklassad med riskklassnings-verktyget för fiberbankar och fibersediment och placerad i riskklass 1 b.
13	178608	Trädgårdsfirma B. Pettersson	KIRUNA	Plantskola	2	Preliminärt inget ansvar	Pesticider både klorerade och ej klorerade (Organiska pesticider)	Förstudie	Utredning enligt Mifo fas 2 påvisade förhöjda halter av pesticider och metaller. Fastigheten används idag för bostäder vilket ger en ökad risk för exponering.
14	169602	Nordbergs träimpregnering, Solgårdarna	BODEN	Träimpregnering	1	Inget	Arsenik (As)	Huvudstudie	Höga halter av förorening i yttliga jordlager i vissa delområden samt kraftig påverkan på grundvattnet lokalt. Planer för åtgärds-förberedande undersökningar finns.

15	169417	Laver koppargruva	ÅLVSBYN	Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr	1	Helt	Koppar (Cu)	Delåtgärd	Stort pågående läckage av metaller till recipienten, Piteälven. Det finns planer på återupptagen gruvbrytning.
16	169566	Bodensågen AB	BODEN	Träimpregnering	1	Begränsat	Arsenik (As)	Delåtgärd	I huvudstudien som gjordes för Moråsenområdet framkom att bland annat arsenik finns spritt i området. Delsanering vid gamla impregneringen av förorenat grundvatten. Uppföljning av effekt på föroreningsutbredningen via ledningssystem ska utföras.
17	175564	Bodens bangård	BODEN	SJ:s verkstad	1	Helt	PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren)	Delåtgärd	Schaktsanering vid ett delområde påbörjades vintern 2017. Avbröts pga väderförhållanden. Åtgärd har ej återupptagits.
18	169118	Nasafjäll Silvergruva	ARJEPLOG	Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr	1		Bly (Pb)	Inventering	Läckage, höga halter As, Pb och Zn. Objektet prioriterat av vattenförvaltningen, avrinning både i Sverige och Norge. Extremt otillgängligt lokaliserat i fjällmiljö.
19	175556	Ala Lombolo (sediment)	KIRUNA	Sediment BKL 1	1	Inget	Kvicksilver (Hg)	Åtgärd	Kraftigt kvicksilverförorenade sediment med oklar spridning och påverkan från gruvdrift.
20	194512	Oljedepå Norskvägen	GÄLLIVARE	Oljedepå	2	Begränsat	Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)	Åtgärd	Stattlig finansiering för sanering inför bostadsbyggande för de delar av planområdet som är förorenade av oljedepån.