

Prioriteringslista över förorenade områden i Gotlands län

Bilaga 3 upprättad 2018-10-30

Nr	Objekt	Bransch	Risk- klass	Primär förorening	Status	Kommentar
1	Södervägs brädgård	Träimpregnering	1	PAH	Huvudstudie	Träimpregnering med kreosot. Nedlagd. Förutom att marken är förorenad finns konstaterad förorening av grundvattnet i berg minst 400 från anläggningen. Verksamhet 1950-talet till 2001. Kvarlämnade kemikalier har tagits bort under 2007 mha saneringsförsäkringen. Uppmärksammat föreläggande mot bla ett dödsbo. Ansvarigt bolag försatt i konkurs.
2	Sillen	Övrigt	1	Pb	Huvudstudie	Bostadsområde i norra Visby. Hus byggda på massor med höga halter tungmetaller och PAH ytligt. Var massorna kommer från är oklart men de kan komma från gasverkstomten och/eller annan verkstadsindustri. I området finns ett 30-tal fastigheter samt en förskola.
3	Visby flygplats	Flygplats	1	PFAS	Huvudstudie	Konstaterad förorening vid brandövningsplats, troligen finns flera källzoner från användning av brandskum. Spridning med grundvatten och ytvatten konstaterad, ett stort antal brunnar i närområdet är påverkade.
4	Källungesågen	Träimpregnering	1	As	Huvudstudie	Träimpregnering CCA. Nedlagd på 70-talet. Höga halter arsenik konstaterat i anslutning till impregneringsbyggnaden. Undersökningar under de senaste åren har visat att utbredningen av föroreningen är större än vad som tidigare var känt.
5	Gasverkstomten (Asteren Blåklinten)	Gasverk	1	PAH	Förstudie	Höga halter av kreosot (PAH:er), cyanid samt tungmetaller har påträffats. Risk för ånginträngning. Oklart om föroreningsituationen i berggrundvattnet. Boende på och i anslutning till området. Ligger i sekundär skyddszon av vattenskyddsområde.
6	Visby gamla oljeterminal (Badhusparken)	Oljedepå	1	PAH	Huvudstudie	Visbys gamla oljedepå. Tidigare har översiktliga undersökningar visat på höga föroreningshalter vid platsen för de gamla cisternerna. Undersökningar under 2014-2015 visar att området är mer än dubbelt så stort. Mycket höga halter PAH:er hittades också vid undersökningen 2014.
7	Hejdeby marmorbrott	Skrothantering och skrothandel	1	Pb, Dioxin	Huvudstudie	Skrot och kabelbränning. Viss verkstadsverksamhet idag. Synliga metallföroreningar. Ligger inom primär skyddszon av vattenskyddsområde.
8	Romatvätten	Kemtvätt - med lösningsmedel	1	Klorerade alifater	Förstudie	Konstaterad förorening i mark och grundvatten. Trolig påverkan på allmän vattentäkt. Ligger inom sekundär zon av föreslaget vattenskyddsområde.
9	Takplåten	Skrothantering och skrothandel	1	Pb	Huvudstudie	Skrotverksamhet sedan början av 60-talet. Mycket höga halter och mängder av metaller, olja i marken. Ligger inom primär skyddszon av vattenskyddsområde.
10	Annelunds handelsträdgård	Plantskola	1	Bekämpningsmedel	Inventering	Plantskola/handelsträdgård där bl.a. DDT antas ha använts. Inom växthusområdet finns enskild dricksvattentäkt.
11	Sanda Valskvarn	Betning av säd	1	Hg	Förstudie	Nedlagd kvarn där betning med kvicksilver skett. Höga halter kvicksilver finns i marken runt kvarnen. Byggnaden ligger strax intill Varbosån. Viss rasrisk.
12	Visby deponi	Avfallsdeponi	2	Okänt	Inventering	Stor deponi med blandat, okänt avfall. Endast delvis övertäckt, läckage till grundvattnet. Ligger inom primär skyddszon av vattenskyddsområde.
13	Hugraivs kvarn	Betning av säd	1	Hg	Förstudie	Nedlagd kvarn där betning med kvicksilver skett. Höga halter kvicksilver finns i byggnaden som används som sommarbostad.
14	Endre kvarn	Betning av säd	1	Hg	Förstudie	Nedlagd kvarn där betning med kvicksilver skett. Höga halter kvicksilver finns i byggnaden.