

Prio	Objekt	Kommun	Bransch	Risk-klass	Ansvarig finns	Primär förorening	Fas	Kommentar
1	Boliden, Laisvallgruvan (efterbehandling)	Arjeplog	Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr	1	Ja	Bly (Pb)	Delåtgärd	Nedlagd 2001 och efterbehandlad. Problem med höga metallhalter i Saivatjärnen, fd klarningsmagasin. Fynd av döda, blyförgiftade sjöfåglar i anslutning till tjärnen.
2	Porjus smältverk (övre)	Jokkmokk	Järn-, stål- och manufaktur	2	Nej	Ej valt	Inventering	Höga metallhalter påträffade i grundvattnet i anslutning till det tidigare smältverket där det idag finns ett villaområde.
3	Nautanens gruvfält	Gällivare	Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr	2	Nej	Koppar (Cu)	Delåtgärd	Stort pågående läckage av metaller till recipienten. Området är föremål för prospektering och eventuella planer på återupptagen gruvbrytning.
4	Nordindustri verkstads AB	Kalix	Varv med halogenerade lösningsmedel/giftiga båtottenfärger	2	Ej utrett	Organiska tennföreningar (TBT, DBT och MBT)	Inventering	Oklar förenings-situation med eventuell spridning under bostadshus.
5	Arvidsjaur Handelsträdgård	Arvidsjaur	Plantskola	2	Nej	Pesticider både klorerade och ej klorerade (Organiska pesticider)	Förstudie	DDT samt metaller påträffat i halter överskridande känslig markanvändning. Prioriterat för vidare åtgärder då handelsträdgården låg i ett villaområde.
6	Arvidsjaur träimpregnering AB (ATAB)	Arvidsjaur	Träimpregnering	1	Delvis	PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren)	Förstudie	Oklar spridning av metaller och kresot från området. Behov av uppdaterad huvudstudie.
7	Pleutajokk Provbrytning	Arjeplog	Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr	1	Ja	Annan	Inventering	Primär förorening är Pb och uran. Tillsynsansvar ligger delvis på Strålskyddsmyndigheten.
8	SSAB	Luleå	Järn-, stål- och manufaktur	1	Ja	Ej valt	Delåtgärd	Diffus pågående förorenings-spridning till recipient. Arbeta med att undersöka samt åtgärda förorenade områden pågår i enlighet med bolagets handlingsplan.
9	Jonitex-Fabriken	Kalix	Fiberskivetillverkning	2	Nej	Arsenik (As)	Inventering	Konstaterad förekomst av förorenade sediment. Oklar utbredning och spridning.
10	FFV-tvätten (SGU)	Boden	Kemtvätt - med lösningsmedel	1	Ja	Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Diklorethan)	Delåtgärd	Stor förorenings-mängd i källområdet med spridning genom plym in under flerfamiljshus. Projektering inför ytterligare åtgärder pågår.
11	Yttre fjärden sediment	Piteå	Sediment BKL 1	1	Delvis	PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren)	Inventering	Undersökt i projektet Fiberbankar i Norrland 2014-2016. Riskklassad med riskklassningsverktyget för fiberbankar och fibersediment och placerad i riskklass 1 b.
12	Trädgårdsfirma B. Pettersson	Kiruna	Plantskola	2	Ej utrett	Pesticider både klorerade och ej klorerade (Organiska pesticider)	Inventering	Oklar förorenings-förekomst av Roundup och DDT i marken. Fastigheten används idag för bostäder vilket ger en ökad risk för exponering.

13	Nordbergs träimpregnering, Solgårdarna	Boden	Träimpregnering	1	Nej	Arsenik (As)	Huvudstudie	Höga halter av förorening i ytliga jordlager i vissa delområden samt kraftig påverkan på grundvattnet lokalt. Planer för åtgärdsförberedande undersökningar finns.
14	Laver koppargruva	Älvsbyn	Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr	1	Ja	Koppar (Cu)	Delåtgärd	Stort pågående läckage av metaller till recipienten, Piteälven. Det finns planer på återupptagen gruvbrytning.
15	Bodensågen AB	Boden	Träimpregnering	MKM	Delvis	Arsenik (As)	Delåtgärd	I huvudstudien som gjordes för Moråsenområdet framkom att bland annat arsenik finns spritt i området. Delsanering vid gamla impregneringen av förorenat grundvatten. Uppföljning av effekt på föroreningsspridningen via ledningssystem ska utföras.
16	Bodens bangård	Boden	SJ:s verkstäder	MKM	Ja	PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren)	Delåtgärd	Schaktsanering vid ett delområde påbörjades vintern 2017. Avbröts pga väderförhållanden. Åtgärd har ej återupptagits.
17	Nasafjäll Silvergruva	Arjeplog	Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr	1	Ej utrett	Bly (Pb)	Inventering	Läckage, höga halter As, Pb och Zn. Objektet prioriterat av vattenförvaltningen, avrinning både i Sverige och Norge. Extremt otillgängligt lokaliserat i fjällmiljö.
18	Ala Lombolo (sediment)	Kiruna	Sediment BKL 1	1	Nej	Kvicksilver (Hg)	Åtgärd	Kraftigt kvicksilverförorenade sediment med oklar spridning och påverkan från gruvdrift.
19	Gällivare kemiska tvätt	Gällivare	Kemtvätt - med lösningsmedel	2	Nej	Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Diklorethan)	Förstudie	Det är konstaterat att en förorening av klorerade lösningsmedel föreligger i nära anslutning till objektet och utredning genomförs i slutet av 2023.
20	Oljedepå Norkavägen	Gällivare	Oljedepå	2	Delvis	Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)	Åtgärd	Statlig finansiering för sanering inför bostadsbyggande för de delar av planområdet som är förorenade av oljedepån.