
Analys: Låga vattennivåer vecka 46 2026

Sammanfattning

Med anledning av låga vattenflöden i Jönköpings län görs en regional analys över nuläge samt prognos (ytvatten tio dygn, grundvatten upp till sex månader). Analysen baseras på både mätningar och modeller främst via SMHI och SGU.

En samlad bedömning är att det är fortsatt låg vattenföring i östra och norra delen av länet. Sedan den senaste analysen har det inte kommit mycket nederbörd och flödena i de flesta vattendragen har återigen sjunkit. Situationen är dock fortfarande bättre än under den tidiga hösten. I tre av de tolv vattendrag som ingår i analysen underskrids fortfarande medellågvattenföringen (MLQ). Vattenföringen har varit mycket låg under sensommaren och hösten vilket resulterat i en omfattande död av flodpärlmussla i minst två vattendrag. Länsstyrelsen har genomfört akutåtgärder för att försöka minska konsekvenserna. Åtgärderna har gått ut på att flytta på flodpärlmusslor och pumpa vatten för att förhindra uttorkning av ett vattendrag med en population av flodpärlmussla. Pumpningen pågick fram till månadsskiftet oktober/ november. Även flera sjöar har ovanligt låga vattennivåer. På grund av de låga vattennivåerna är det sedan i slutet av sommaren inte tillåtet att ta ut vatten från länets sjöar och vattendrag utan tillstånd.



Figur 1. Flödesläget i ytvatten i södra Sverige med innevarande vecka (mitten), förra veckan till vänster och prognos för kommande vecka till höger.

Grundvattennivåerna i små snabbreagerande magasin, som är viktiga för den enskilda vattenförsörjningen, är mycket under det

normala för årstiden i hela länet. Även i stora långsamreagerande magasin, som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen, är grundvattennivåerna mycket under de normala i hela länet. Sedan förra analysen har grundvattennivåerna fortsatt att minska vid en av de två mätstationerna som följs, medan den andra har ökat något. Enligt modeller har fyllnadsgraden i små magasin minskat något sedan förra analysen, för stora magasin är fyllnadsgraden fortfarande nära noll i hela länet.

Sammanfattningsvis krävs mycket regn under en längre period för att situationen beständigt ska förbättras.

Länkar till Länsstyrelsens hemsida för mer information:

Fortfarande akut vattenbrist i Emån | Länsstyrelsen Jönköping

Låga flöden i länets vattendrag: Otillåtet att ta ut vatten utan tillstånd | Länsstyrelsen Jönköping

Slutsats

Med anledning av mycket låga flöden och grundvattennivåer finns fortsatt stor anledning att följa risken för vattenbrist.

1. Vattentillgången kommer sannolikt att vara ansträngd under höst och tidig vinter i vissa delar av länet.
2. Behovet att spara vatten följs nogsamt i respektive kommun. Behovet kan skilja sig åt.
3. Avrinningsområdesvis tänk för ytvattentäkter.
4. Alla bör vara medvetna om nuläget i sitt närområde och vid behov bidra till att hushålla med vattnet.

Kontakt

För ytterligare information kontakta Länsstyrelsen på:

E-post: vattennivaer.jonkoping@lansstyrelsen.se

Telefon: 010 – 22 36 000

Ytvatten

I tabellen nedan sammanfattas läget i Jönköpings län. Jämförelser görs med tidigare framtagna analyser. Utvecklingen illustreras med figur och färg enligt:

- Inget ansträng läge eller som inte behöver ytterligare observandum = GRÖNT
- Visst ansträng läge = GULT
- Analysen pekar på mycket ansträngt läge, utvecklingen behöver följas noggrant= RÖTT (> 10 % avvikelse från MLQ/MHQ)

Vattendrag	Punkt	Obs-klass och trend	Nuläge/prognos dygn 1-3	Trend/Prognos dygn 4-9	Kommentar (MQ etc)	Medellåg-vattenföring (MLQ) m^3/s	Förra analysen 2026-10-27 m^3/s	Nuläge 2026-11-10 m^3/s
Nissan mellan Gnosjö Kommun	Vid Hestraviken 2374	→	Stabilt	Stabilt	Mätstationen ligger över MLQ, men under MQ.	2,63 (modell) 2,34 (mätstation)	8,9 (modell) 7,71 (mätstation)	5,2 (modell) 5,14 (mätstation)
Lagan mitt Värnamo kommun	Hörle innan Härån, Norr Värnamo 64517	→	Stabil	Stabil	Vattenföringen ligger över MLQ, men under MQ.	1,01 (modell)	7,6 (modell)	2,4 (modell)
Lagan öst Värnamo kommun	Lagan öst, Härån, Fryele, öst om Värnamo 2061	→	Stabil	Stabil	Vattenföringen ligger över MLQ, men under MQ.	0,70 (modell) 1,22 (mätstation)	4,5 (modell) 3,29 (mätstation)	3,3 (modell) 3,15 (mätstation)
Lagan väst Värnamo kommun	Storån, Slättö, inlopp Bolmen 1710	→	Stabil	Stabil	Vattenföringen ligger över MLQ, men under MQ	1,2 (modell)	18,0 (modell)	5,6 (modell)


a) modell b) mätstation

Vattendrag	Punkt	Obs-klass och trend	Nuläge/ prognos dygn 1-3	Trend/ Prognos dygn 4-9	Kommentar (MQ etc)	Medellåg-vattenföring (MLQ) m^3/s	Förra analysen 2026-10-27 m^3/s	Nuläge 2026-11-10 m^3/s
Emån JKP Norr Nässjö Kommun	Skärsboda nedströms Nömmen (64134) Mätstation Skärsboda	→	Stabil	Stabil	Ligger under MLQ	0,286 (modell) 0,46 (mätstationen)	0,22 (modell) 0,104 (mätstation)	0,12 (modell) 0,115 (mätstation)
Emån JKP Norr Eksjö Kommun	Solgens norra inlopp 2714	→	Stabil	Stabil	Ligger precis på MLQ	1,0 (modell)	1,4 (modell)	1,0 (modell)
Emån JKP Vetlanda Väst Vetlanda Kommun	Linneån 2315	→	Stabil	Stabil	Ligger strax över MLQ	0,73	1,9 (modell)	1,2 (modell)
Emån JKP Vetlanda öst Vetlanda kommun	Stensåkra 2295 Mätstation Stensåkra	→	Stabil	Stabil	Ligger strax stadigt över MLQ men långt under MQ	0,64 (modell) 1,0 (mätstation)	1,4 (modell) 1,24 (mätstation)	1,8 (modell) 1,83 (mätstation)
Vättern Västra Habo Kommun	Hökesån, mynning Vättern 3408	→	Stabil	Stabil	Ligger strax över MLQ	0,17	1,1	0,21
Vättern Syd Jönköpings Kommun	Tabergsån inlopp Munksjön 3120	→	Stabil	Stabil	Ligger strax över MLQ	0,61	3,2	0,88
Svartån Mitt Aneby Kommun	Frinnaryd, ned Ralången 3421	→	Stabil	Stabil	Ligger under MLQ.	1,4	0,90	0,97
Svartån Norr Tranås Kommun	Utlopp i Sommen 3615	→	Stabil	Stabil	Ligger under MLQ.	1,7	1,2	1,2

a) modell b) mätstation

Grundvatten

Grundvattennivåerna i små snabbreagerande magasin, som är viktiga för den enskilda vattenförsörjningen, är mycket under det normala för årstiden i nästan hela länet. Även i stora långsamreagerande magasin, som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen, är grundvattennivåerna mycket under de normala i hela länet. Det är tydligt både i modeller och mätningar att grundvattenmagasinen inte har fyllts på som normalt under vintern och fyllnadsgraden är mycket lägre än normalt. Sedan förra analysen har grundvattennivåerna fortsatt att minska på de två mätstationerna som följs och enligt modeller är fyllnadsgraden nära noll för både små och stora magasin i hela länet.



Figur 2. Grundvattennivåer samt avvikelse i små magasin till vänster och stora magasin till höger. Kartorna uppdaterades den 11 november.