

# Program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning

Bilaga Checklista för räddnings- och  
saneringsledare

Utgiven av: Länsstyrelsen i Gotlands län

Programmets diarienummer: 1946-2022

Kontaktperson: Anders Jonsson, Kris- och beredskapshandläggare, Enheten för samhällsskydd och beredskap

Giltig: 2022-07-01

Hela programmet finns att hämta i PDF-format på Länsstyrelsens webbplats: [www.lansstyrelsen.se/gotland](http://www.lansstyrelsen.se/gotland)

# Checklista för räddnings- och saneringsledare

Checklistan är inte styrande utan som stöd för räddnings- och saneringsledare samt beslutsfattare.

## Checklista – initiala skedet

1. Upprätta lägesbild med beskrivning av radioaktivt kontaminerade områden.
2. Bedöm vilka viktiga samhällsfunktioner som är berörda.
3. Bedöm åtgärdsbehovet och prioritera i samråd med ISF-parter och nationella stödmyndigheter.
4. Bedöm behovet av personella och materiella resurser för prioriterade åtgärder.
5. Bedöm utbildningsbehovet hos den personal som ska genomföra åtgärden.
6. Bedöm kostnader och ansvarsförhållanden.
7. Bedöm om nationella resurser ska efterfrågas.
8. Informera berörda och befolkningen inför planerad, under pågående och när åtgärd avslutats.
9. Dokumentera bedömningar, beslut och åtgärder under hela insatsen.
10. Planera utvärderingsarbetet av insatsen.