

Prio	Id EBH-stödet	Objekt	Kommun	Primär bransch	RKL	Ansvarig finns	Primär förorening	Fas	Kommentar
1	150050	Dannemora gruvområde	ÖSTHAMMAR	Gruva och upplag - Järnmalm m.fl.	1	Ja	Arsenik (As)	Förstudie	Järn- och sulfidmalmsgruva med metallföroreningar (bland annat As). Det finns flera ansvariga bolag. Handlingsplan har tagits fram och provtagningar pågår.
2	147418	Skutskärs Bruk	ÄLVKARLEBY	Massa och pappersindustri	1	Ja	Kvicksilver (Hg)	Förstudie	Pågående pappersmassaindustri samt ett flertal nedlagda verksamheter bland annat kloralkalifabrik och svavelsyratillverkning. Översiktliga undersökningar i mark och grundvatten genomförts i omgångar.
3	150039	Österbyverken	ÖSTHAMMAR	Järn-, stål- och manufaktur	1	Ja	Kvicksilver (Hg)	Huvudstudie	Två förelägganden om att ta fram åtgärdsutredning för Norra industriområdet samt Sågdammens deponin har fastslagits av MÖD. Intresse finns för exploatering i direkt närhet till Sågdammens deponi.
4	148841	Vällnora bruk	UPPSALA	Järn-, stål- och manufaktur	1	Nej	Arsenik (As)	Huvudstudie	Järnbruk som orsakat metall- och PAH-föroreningar. Åtgärdsutredande arbeten pågår. Kommunen är huvudman och har tagit fram ett utkast till riskvärdering. Dialog med FÄ/tillsyn om RV/åtgärd. Ansvarsutredningen uppdateras 2024.
5	148840	Bennebols bruk	UPPSALA	Järn-, stål- och manufaktur	1	Nej	Arsenik (As)	Delåtgärd	Järnbruk som orsakat metall- och PAH-föroreningar. Åtgärdsutredande arbeten pågår. Kommunen är huvudman och har tagit fram ett utkast till riskvärdering. Dialog med FÄ/tillsyn om RV/åtgärd. Ansvarsutredningen uppdateras hösten 2024.
6	148744	Degens Kemiska Tvätt m.fl. (Adilsgatan)	UPPSALA	Kemtvätt - med lösningsmedel	1	Ja	Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Diklorethan)	Förstudie	Länsstyrelsen beslutade 2018 om vitesföreläggande att genomföra en uppföljande miljöteknisk undersökning. Undersökningar påbörjades under sommaren 2019 men har avbrutits. 2022 förelades verksamhetsutövaren att utföra undersökningar och efter dom i Mark- och miljödomstolen står länsstyrelsens föreläggande fast och undersökningar ska utföras.
7	148092	Erasteel Kloster AB (Holmen, Jörsö-området och Järnsvampen)	TIERP	Järn-, stål- och manufaktur	1	Ja	Krom (Cr)	Inventering	MIFO fas 2-undersökningar har gjorts på samtliga delområden. Undersökningar i förstudiefas är utförd för Holmen, Jörsö-området.
8	148205	Lännaholms Bruk	UPPSALA	Järn-, stål- och manufaktur	1	Delvis	Arsenik (As)	Huvudstudie	Järnbruk som orsakat metallföroreningar inom industriområde samt bostadsområden i samhället. Kommunen är huvudman. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit in konsult som skrivit förslag till ny huvudstudie med riskbedömning och riskvärdering. Dialog med fastighetsägare gjordes 2024 och ansvarsutredningen uppdateras hösten 2024.

9	147619	Tärnsjö Ånggarveri	HEBY	Garveri - krombaserad	1	Delvis	Krom (Cr)	Förstudie	Före detta kromgarveri som orsakat förorening i Tärnsjöns bottensediment. Förorening även påvisat i mark och grundvatten. Länsstyrelsen har under 2022 beslutat om föreläggande att inkomma med ytterligare utredningar. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som upphävde föreläggandet. Prövning pågår i Mark- och Miljööverdomstolen efter överklagande från länsstyrelsen.
10	148135	Nedlagd deponi, Tierpsdeponin	TIERP	Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall	1	Ja	Högfluorerade ämnen (PFAS)	Förstudie	Uppskattad riskklass baserad på uppmätta halter av PFAS. Deponi med diverse hushålls- och industriavfall där man även haft brandövningar med släckning. Miljöteknisk undersökning har genomförts för deponin, höga halter PFAS har uppmätts. Ytterligare utredningar är på gång.
Prio	Id EBH-stödet	Objekt	Kommun	Primär bransch	RKL	Ansvarig finns	Primär förorening	Fas	Kommentar
	149427	NICRO Industri Edlund & Son HB, Enöglå	ENKÖPING	Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer	1	Ja	Klorerade aromater (Pentaklorfenol, Triklorfenol)	Delåtgärd	Översiktliga mark- och grundvattenundersökningar har genomförts av den tidigare verksamhetsutövaren. Försökspumpning av förorenad dricksvattenbrunn har genomförts. Länsstyrelsen har skrivit ett föreläggande om ytterligare undersökningar, föreläggandet har överklagats.
	149431	Enköpingsvätten AB (Ö.Järnvägs-gatan 2)	ENKÖPING	Kemtvätt - med lösningsmedel	1	Nej	Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Diklorethan)	Åtgärd	Åtgärd av källområdet genom termisk sanering påbörjades under hösten 2023 och avslutades under våren 2024. En mindre schaktsanering av ett avgränsat område nära järnvägsområdet är planerad till 2025. Uppföljning av föroreningshalter i grundvatten nedströms källområdet ska påbörjas och är planerad att pågå under en 5-årsperiod.
	149438	Gryta Bilskrot	ENKÖPING	Skrothantering och skrothandel	1	Ja	Ej valt	Inventering	MIFO fas 1 inventering genomförd 2000-2001. Inga undersökningar har gjorts på detta objekt.

149523	Hamnstationen	ENKÖPING	Varv med halogenerade lösningsmedel/giftiga båtbottnfärger	1	Delvis	Ej valt	Förstudie	På objektet har det funnits bland annat oljedepå och skrothantering. Ligger inom vattenskyddsområde. Förhöjda halter av klorerade kolväten och oljekolväten har påvisats. En förstudie har tagits fram som kompletterades 2016 och 2021. Konsult bedömer att det inte finns något åtgärdsbehov avseende dricksvattentäkten och ingen betydande spridning. Tillsynsmyndigheten bedömer att inga ytterligare undersökningar behövs och kommer att göra en ny bedömning av riskklassen.
149554	Nedlagd deponi, Flostatippen	ENKÖPING	Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall	1	Ja	Ej valt	Förstudie	Deponin är med i kommunens deponiprojekt som startats 2019. Projektet pågår 2025.
149559	Nedlagd deponi, Åkersbergsdeponin	ENKÖPING	Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall	1	Ja	Ej valt	Förstudie	Förstudie och kompletterande undersökningar har utförts. Provtagning av grundvatten och ytvatten har genomförts enligt kontrollprogram under perioden 2009-2011. En ansvarsutredning har tagits fram för objektet (år 2020), vilken har kommunicerats till ansvariga. Projektet pågår 2025.
149612	Gaddebo gruvor (Björngruvan)	ENKÖPING	Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr	1	Ja	Ej valt	Inventering	Sulfidmalmsgruva som innehåller bl a Ni, Cu och Co. Det finns risk för att föroreningsnivån kan vara mycket stor och att det kan förekomma akuttoxiska halter av både As och S
149624	Nedlagd deponi, Fanna	ENKÖPING	Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall	1	Ja	Ej valt	Förstudie	Deponin är med i kommunens deponiprojekt som startats 2019. Projektet pågår 2025.
149816	Vånsjöbro kvarn	ENKÖPING	Betning av säd	1	Ja	Kvicksilver (Hg)	Inventering	Nära Enköpings primära grundvattentäkt. Betning har skett. Vattenprovtagning i Vånsjöbro vattentäkt har genomförts. Prioriterat objekt p.g.a. vattenskyddsområde. Översiktlig markundersökning genomförd 2023. Vidare kravställning på fördjupad undersökning 2025.
147634	Gammelbodeponin	HEBY	Industrideponier	1	Delvis	Zink (Zn)	Åtgärd	Verksamhetsutövaren har som resultat av ett föreläggande tagit fram en åtgärdsutredning för objektet. Delad finansiering i åtgärdsfas. Heby kommun är huvudman för åtgärden.

147706	Lantmännens tegelbruksförening, Larbo tegelbruk	HEBY	Tillverkning av tegel och keramik	1	Ej utrett	Högfluorerade ämnen (PFAS)	Inventering	Pågående detaljplan för bostäder. Kommunen har lämnat synpunkter på underlaget för att ta fram platsspecifika riktvärden och påtalar osäkerheter i underlaget. Konsult ska ta fram platsspecifika riktvärden samt svara på tillsynsmyndighetens synpunkter på osäkerheter bl.a. rörande skyddande lerlager ovanpå grundvattentäkten. Heby kommun kommer att lämna in ny ansökan om reviderat vattenskyddsområde som berör större delen av Kronan 3.
181991	Nordmyrasjön	HEBY	Sediment BKL 1	1	Ja	Krom (Cr)	Huvudstudie	Huvudstudie har utförts och de kompletterande provtagningarna har redovisats 2021. Föreningar, framför allt krom, finns i sediment, vatten och jord.
147408	Nedlagd deponi, Draget	HÅBO	Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall	1	Delvis	Högfluorerade ämnen (PFAS)	Inventering	Översiktlig miljöteknisk undersökning har genomförts 2019 för att utreda föroreningsituationen inom nytt detaljplanelområde där deponin ingår.
178321	Lingonbacka trädgård	HÅBO	Plantskola	1	Nej	Ej valt	Huvudstudie	Översiktlig undersökning har utförts som visar att området är förorenat med bekämpningsmedel (bl.a. DDT, DDE, hexaklorbensen). Bostad. Kommunen som huvudman har anlitat en konsult för att utföra kompletterande undersökning under 2024 i syfte att få en bättre uppskattning av saneringskostnad.
147542	Habia Teknofluor, Brantshammar	KNIVSTA	Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer	1	Ja	Högfluorerade ämnen (PFAS)	Delåtgärd	PFAS (främst PFOA) och klorerade lösningsmedel har uppmäts i grundvatten i området. Rening av förorenat grundvatten genom pumpning och rening (pump and treat) ska påbörjas med start tidigast under 2023. Förberedelser inför en avgränsad åtgärd av förorenat (bl.a tungmetaller) sediment i Brantshammarsjön pågår.
175960	Melvolds Karosseri, Engvalls Industrier	KNIVSTA	Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel	1	Ja	Kadmium (Cd)	Delåtgärd	Delåtgärd genomfördes 2011/2012. I samband med exploatering har sanering skett till KM på centrala fastigheten, med restföreningar under den nya huskroppen vars bottenplatta gjöts innan sanering skedde. Oklar föroreningsituation på ett par omkringliggande fastigheter.
147852	Mandal (skrotverksamhet)	TIERP	Skrothantering och skrothandel	1	Ja	Bly (Pb)	Förstudie	Fastighetsägaren har utfört en miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2. Dialog har förts med länsstyrelsen om resultatet. Liggande ansvarsutredning planeras att uppdateras.
147854	Elinge såg AB inkl. Åkerby bruk	TIERP	Träimpregnering	1	Ja	Dioxin	Förstudie	Kompletteringarna visade på att huvuddelen av arsenikföreningen troligen inte hör från impregneringen utan från krossmaterial på området.

147873	Strömsbergs bruk (Strömsbergsverken)	TIERP	Järn-, stål- och manufaktur	1	Nej	Arsenik (As)	Förstudie	En temporär åtgärd genom täckning av golvet genomfördes under 2013. En förstudie för övriga delområden genomfördes under 2013 med kommunen som huvudman.
147877	Västlands (Vesslands) bruk	TIERP	Järn-, stål- och manufaktur	1	Nej	Arsenik (As)	Förstudie	Järnbruk som orsakat metall - och PAH-föreningar. En förstudie genomfördes under 2013. En fördjupad hälsoriskbedömning för sju järnbruk har redovisats under 2015 där Västland är ett av objekten. Kommunen huvudman för en huvudstudie under 2022-2023. Ny upphandling har gjorts 2024 för fortsatt undersökning av området. Under hösten 2024 kommer tidplan tas fram.
147840	Savalco Maskin AB	TIERP	Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel	1	Ja	PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren)	Förstudie	Översiktlig undersökning utförd och kommunen har granskat undersökningen. Kommunen har ännu inte tagit ställning till eventuell nedklassning.
147848	Vendaco	TIERP	Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer	1	Ja	Ej valt	Förstudie	En ansvarsutredning togs fram under 2010. Utredning för PFAS är påbörjad/genomförd för Vendaco deponi.
147882	Håkansbo gruvor	TIERP	Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr	1	Ja	Ej valt	Inventering	Järnmalmgruva som innehåller Cu och U. Varpen är kraftigt vittrad och i en av varphögarna syns kraftig gossanbildning. Det förekommer sannolikt akuttoxiska halter av svavel. Fastighetsägaren har utfört undersökningar av de varphögar som finns i området. Länsstyrelsen har fått bidrag från Naturvårdsverket och undersökning av mark
147891	Erasteel Kloster AB (Myrenområdet)	TIERP	Järn-, stål- och manufaktur	1	Ja	Arsenik (As)	Förstudie	Utvärdering av täckningen för rökgasslamdeponin pågår. MIFO fas 2-undersökningar har gjorts på samtliga delområden. Undersökningar i förstudiefas är inte påbörjad
148003	Karlit AB (Karlholmsbruk AB)	TIERP	Fiberskivetillverkning	1	Ja	Dioxin	Åtgärd	Delar av efterbehandlingen är godkända men mindre områden med åtgärdsbehov kvarstår. Exploatören har förelagts om att skicka in en anmälan om efterbehandling för dessa.
148134	Nedlagd deponi, Månkarbo	TIERP	Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall	1	Ja	Zink (Zn)	Förstudie	Miljöteknisk undersökning har genomförts för deponin. Utifrån den utredning som gjorts hittills ser deponin inte ut att ha kontakt med grundvattnet i åsen. Ytterligare utredningar är på gång. Ingen ändring av klassning för deponin har gjorts innan samtliga utredningar är klara. Miljöteknisk undersökning har genomförts för deponin. Utifrån den utredning som gjorts hittills ser deponin inte ut att ha kontakt med grundvattnet i åsen. Ytterligare utredningar är på gång. Ingen ändring av klassning för deponin har gjorts innan samtliga utredningar är klara.

148071	Plantkola Strömsbergs bruk	TIERP	Plantkola	1	Ja	Ej valt	Inventering	DDT har påvisats. Vattenskyddsområde. Stor spridningsrisk också till ytvatten. Angränsar till bostäder. DDT har påvisats. Vattenskyddsområde. Stor spridningsrisk också till ytvatten. Angränsar till bostäder.
148093	Erasteel Kloster AB (Ingsådeponin)	TIERP	Industrideponier	1	Ja	Krom (Cr)	Delåtgärd	Utvärdering av täckningen för rökgasslamdeponin pågår. MIFO fas 2-undersökningar har gjorts på samtliga delområden. Undersökningar i förstudiefas är inte påbörjad. Utvärdering av täckningen för rökgasslamdeponin pågår. MIFO fas 2-undersökningar har gjorts på samtliga delområden. Undersökningar i förstudiefas är inte påbörjad.
148192	Tvätta AB/Aros Graeske & Son AB	UPPSALA	Kemtvätt - med lösningsmedel	1	Ej utrett	Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Diklorethan)	Förstudie	Fastighetsägaren lät 2020 göra en undersökning av perkloretylen i inomhusluften i den tomma lokalen. Perkloretylen påträffades i halter över RfC men under Arbetsmiljöverkets hygieniska nivågränsvärden Fastighetsägaren lät 2020 göra en undersökning av perkloretylen i inomhusluften i den tomma lokalen. Perkloretylen påträffades i halter över RfC men under Arbetsmiljöverkets hygieniska nivågränsvärden
148207	Skyttorps såg & snickerifabrik	UPPSALA	Träimpregnering	1	Ja	Koppar (Cu)	Förstudie	Sågverk med träimpregnering (CCA-medel). Översiktliga undersökningar MIFO fas 2 1997. Finns ansvarsutredning från 2007 och 2018, miljöförvaltningen har uppdaterat den under 2023. Miljöförvaltningen har inom tillsynen tagit kontakt med ägaren till en fastighet, en annan fastighet har ingen ansvarig. Sågverk med träimpregnering (CCA-medel). Översiktliga undersökningar MIFO fas 2 1997. Finns ansvarsutredning från 2007 och 2018, miljöförvaltningen har uppdaterat den under 2023. Miljöförvaltningen har inom tillsynen tagit kontakt med ägaren till en fastighet, en annan fastighet har ingen ansvarig.
148414	Nedlagd deponi, Ekebyboda	UPPSALA	Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall	1	Ja	Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)	Förstudie	Stadsbyggnadsförvaltningen gjorde en undersökning 2019 map PFAS i deponilagren. De fortsatte med en undersökning av vatten runt deponin och mot bostäderna i Börje-Ströja. Inga PFAS påträffades. Stadsbyggnadsförvaltningen gjorde en undersökning 2019 map PFAS i deponilagren. De fortsatte med en undersökning av vatten runt deponin och mot bostäderna i Börje-Ströja. Inga PFAS påträffades.

148480	Ekeby bruk	UPPSALA	Tillverkning av tegel och keramik	1	Ja	Bly (Pb)	Huvudstudie	Primär förorening är Pb men även PAH. Delåtgärd utförd vid förskola. År 2024 har tidigare ansvarsutredning uppdaterats och kommunicerats. Kompletterande provtagningar behövs inför förnyad riskbedömning och bedömning av åtgärdsbehov. Primär förorening är Pb men även PAH. Delåtgärd utförd vid förskola. År 2024 har tidigare ansvarsutredning uppdaterats och kommunicerats. Kompletterande provtagningar behövs inför förnyad riskbedömning och bedömning av åtgärdsbehov.
148743	Aros Färgeri & Kemiska Tvättanstalt (Adilsg.)	UPPSALA	Kemtvätt - med lösningsmedel	1	Ja	Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Diklorethan)	Förstudie	En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts under 2021-2022. En kompletterande undersökning har genomförts under 2023. Beslut om föreläggande om provtagning av markvatten enligt kontrollprogram har fattats under 2024. En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts under 2021-2022. En kompletterande undersökning har genomförts under 2023. Beslut om föreläggande om provtagning av markvatten enligt kontrollprogram har fattats under 2024.
148996	Viktoria brandövningsplats och brandstation, Fyrislund	UPPSALA	Brandövningsplats	1	Ja	Högfluorerade ämnen (PFAS)	Delåtgärd	PFAS har påträffats i ca 12 brunnar omkring och nedströms brandövningsplatsen, varav två dricksvattenbrunnar. Rapport om grundvattenundersökning inklusive spridning av PFAS via grundvattnet färdigställd. Den innehåller också sammanfattning av föroreningsläget i marken på brandövningsplatsen. Åtgärdsförslag under framtagande. PFAS har påträffats i ca 12 brunnar omkring och nedströms brandövningsplatsen, varav två dricksvattenbrunnar. Rapport om grundvattenundersökning inklusive spridning av PFAS via grundvattnet färdigställd. Den innehåller också sammanfattning av föroreningsläget i marken på brandövningsplatsen. Åtgärdsförslag under framtagande.

149014	Pharmacia, Amersham, Healthcare, Cytiva, Pfizer, Kemwell	UPPSALA	Bekämpningsmedelstillverkning	1	Ja	Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Diklorethan)	Delåtgärd	PFAS. Bolaget installerade 2019 rening av PFAS i fabriksavloppsvattnet och de dagvattenströmmar med högsta PFAS-halter med hjälp av kolfilter. Det totala utsläppet till avloppssystemet och dagvattensystemet har minskat avsevärt. Vid byggnation efterbehandlas PFAS genom schaktsanering. Tillstånd för vattenverksamhet i avseende på en grundvattensanering har erhållits 2024. PFAS. Bolaget installerade 2019 rening av PFAS i fabriksavloppsvattnet och de dagvattenströmmar med högsta PFAS-halter med hjälp av kolfilter. Det totala utsläppet till avloppssystemet och dagvattensystemet har minskat avsevärt. Vid byggnation efterbehandlas PFAS genom schaktsanering. Tillstånd för vattenverksamhet i avseende på en grundvattensanering har erhållits 2024.
149141	55:ans återvinningsanläggning, Vägverket	UPPSALA	Vägtrafik	1	Ej utrett	Ej valt	Inventering	Tillsynsmyndigheten kommer att se över riskklassen. Tillsynsmyndigheten kommer att se över riskklassen.
148442	Nedlagd deponi, Börjetippen, kv Penningaby	UPPSALA	Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall	1	Nej	Bly (Pb)	Förstudie	Första fastigheterna har sanerats till de beslutade platsspecifika riktvärdena. Byggnation av bostäder på dessa fastigheter har lagts på is pga det ekonomiska läget. Exploatering och därmed sanering av ytterligare fastigheter pågår. Första fastigheterna har sanerats till de beslutade platsspecifika riktvärdena. Byggnation av bostäder på dessa fastigheter har lagts på is pga det ekonomiska läget. Exploatering och därmed sanering av ytterligare fastigheter pågår.
148776	Librotvätten AB	UPPSALA	Kemtvätt - med lösningsmedel	1	Ja	Klorerade aromater (Pentaklorfenol, Triklorfenol)	Förstudie	Undersökning av förorenings-spridning har skett sedan 2019. Kompletterande undersökning av spridning via dag- och spillvattennätet har genomförts under 2023 och 2024. Kontrollprogram för provtagning av inomhusluft pågår. Undersökning av förorenings-spridning har skett sedan 2019. Kompletterande undersökning av spridning via dag- och spillvattennätet har genomförts under 2023 och 2024. Kontrollprogram för provtagning av inomhusluft pågår.
178017	Grus- och sandtag 1, Tuna backar	UPPSALA	Övrigt BKL 3	1	Ej utrett	Ej valt	Inventering	Analysresultat för provtagningen har inkommit (är främst i anslutning till Sandtag 2) Analysresultat för provtagningen har inkommit (är främst i anslutning till Sandtag 2)

178018	Sandtag 2, Tuna backar	UPPSALA	Övrigt BKL 3	1	Ej utrett	Ej valt	Inventering	Analysresultat för provtagningen har inkommit. Påvisade halter av metaller bedöms generellt som mycket låga till måttliga halter, med undantag för nickel som har uppmätts i mycket hög halt. Den förhöjda nickelhalten bedöms dock vara lokal. Halterna av PFAS (summa 4, 11 och 21) bedöms vara högre inom deponin än vid referenspunkten. Källa till lokala förhöjda halter av PFAS inom deponin är okänd, men troligtvis härstammar de inte från deponiområdet, utan norrifrån. Analysresultat för provtagningen har inkommit. Påvisade halter av metaller bedöms generellt som mycket låga till måttliga halter, med undantag för nickel som har uppmätts i mycket hög halt. Den förhöjda nickelhalten bedöms dock vara lokal. Halterna av PFAS (summa 4, 11 och 21) bedöms vara högre inom deponin än vid referenspunkten. Källa till lokala förhöjda halter av PFAS inom deponin är okänd, men troligtvis härstammar de inte från deponiområdet, utan norrifrån.
149228	Salabacketvätten m.fl. (Sylveniusgatan 8)	UPPSALA	Kemtvätt - med lösningsmedel	1	Ja	Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Diklorethan)	Förstudie	För att minska risk för halt i luft kommer man ha plattvärmeväxlare. Markundersökning i syfte att avgränsa markförorening har utförts under 2020. Rapport över markundersökning erhöles i januari 2021. Nästa steg är en riskbedömning/ev. ytterligare en mätning av inomhusluft. För att minska risk för halt i luft kommer man ha plattvärmeväxlare. Markundersökning i syfte att avgränsa markförorening har utförts under 2020. Rapport över markundersökning erhöles i januari 2021. Nästa steg är en riskbedömning/ev. ytterligare en mätning av inomhusluft.
175742	Järlåsa Handelsträdgård, Lilla Slässbo	UPPSALA	Plantskola	1	Ej utrett	Pesticider både klorerade och ej klorerade (Organiska pesticider)	Förstudie	Kompletterande undersökning planeras. Kompletterande undersökning planeras.
147430	Nedlagd deponi, Medoratippen	ÄLVKARLEBY	Industriedeponier	1	Ja	Kvicksilver (Hg)	Huvudstudie	Industriedeponi med avfall från Skutskärs bruk. Undersökt i omgångar där framförallt metaller, alifatiska kolväten och dioxiner har uppmätts. Även PFAS i yt- och grundvatten har uppmätts i pågående kontrollprogram. Under 2024 revideras kontrollprogrammet. Industriedeponi med avfall från Skutskärs bruk. Undersökt i omgångar där framförallt metaller, alifatiska kolväten och dioxiner har uppmätts. Även PFAS i yt- och grundvatten har uppmätts i pågående kontrollprogram. Under 2024 revideras kontrollprogrammet.

147419	Älvkarleö bruk	ÄLVKARLEBY	Järn-, stål- och manufaktur	1	Ja	Ej valt	Förstudie	Tillsynsmyndigheten har reviderat och kommunicerat tidigare ansvarsutredning. Tillsynsmyndigheten har reviderat och kommunicerat tidigare ansvarsutredning.
147417	Nedlagd deponi, Svarthamnstippen	ÄLVKARLEBY	Industriedeponier	1	Ja	Zink (Zn)	Huvudstudie	Industriedeponi med avfall från Skutskärs bruk. Uppmätta halter av tyngre alifater och metaller. Pågående kontrollprogram revideras under 2024. Industriedeponi med avfall från Skutskärs bruk. Uppmätta halter av tyngre alifater och metaller. Pågående kontrollprogram revideras under 2024.
147414	Skutskärs Trä AB	ÄLVKARLEBY	Träimpregnering	1	Ja	Ej valt	Förstudie	Företaget har lämnat in en ansökan om miljöfarlig verksamhet eftersom omfattningen av deras impregneringsverksamhet inom nya lagstiftningen blev tillståndspliktig igen. Statusrapport är upprättad. På fastigheten finns ett antal grundvattenrör, dessa provtogs 2019, dock var resultaten osäkra pga provtagningsmetoden. Framledes ska verksamheten ta vattenprover 1 ggr/5 år och det ska då ske av en ackrediterad provtagare. Företaget har lämnat in en ansökan om miljöfarlig verksamhet eftersom omfattningen av deras impregneringsverksamhet inom nya lagstiftningen blev tillståndspliktig igen. Statusrapport är upprättad. På fastigheten finns ett antal grundvattenrör, dessa provtogs 2019, dock var resultaten osäkra pga provtagningsmetoden. Framledes ska verksamheten ta vattenprover 1 ggr/5 år och det ska då ske av en ackrediterad provtagare.
150031	Marine Aluminiumtechnic, Anytec Marine AB	ÖSTHAMMAR	Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel	1	Ja	Ej valt	Inventering	Undersökningar 2020-2021. Tennorganiska, irgarol, diuron och metaller i mark och sediment samt PCB i sediment. Ytvattenrecipient Öregrundsgrepen. Klorerade lösningsmedel ej påvisat. Planbesked för ändring av DP gavs 2022, intresse finns för ny detaljplan på grund av utökad verksamhet. Ny åtgärdsutredning ska tas fram. Undersökningar 2020-2021. Tennorganiska, irgarol, diuron och metaller i mark och sediment samt PCB i sediment. Ytvattenrecipient Öregrundsgrepen. Klorerade lösningsmedel ej påvisat. Planbesked för ändring av DP gavs 2022, intresse finns för ny detaljplan på grund av utökad verksamhet. Ny åtgärdsutredning ska tas fram.

150037	Reservdelsboden, Jarmos bilskrot	ÖSTHAMMAR	Skrothantering och skrothandel	1	Ej utrett	Ej valt	Huvudstudie	Ligger inom Österbyverken (Länsstyrelsens objekt). Pågående tillsynsärende med krav på dagvattenrening. Komplexa platsförhållanden försvårar och dialog kommer att behöva föras mellan verksamhetsutövare, Kommun, Länsstyrelse och VA-huvudman. Ligger inom Österbyverken (Länsstyrelsens objekt). Pågående tillsynsärende med krav på dagvattenrening. Komplexa platsförhållanden försvårar och dialog kommer att behöva föras mellan verksamhetsutövare, Kommun, Länsstyrelse och VA-huvudman.
150134	Lunda kvarn	ÖSTHAMMAR	Betning av säd	1	Ej utrett	Ej valt	Inventering	Höga halter av kvicksilver uppmätt inomhus i damm och trä samt i marken utanför byggnaden. Kvarnbyggnad med bostadsdel. Ansvarsutredning påbörjad 2023. Höga halter av kvicksilver uppmätt inomhus i damm och trä samt i marken utanför byggnaden. Kvarnbyggnad med bostadsdel. Ansvarsutredning påbörjad 2023.
150141	Gimo Träimpregnering	ÖSTHAMMAR	Träimpregnering	1	Nej	Arsenik (As)	Delåtgärd	Delar av området har tidigare undersökts och delvis sanerats. As-halter över gränsen för akuttoxicitet kvarstår i området. Delar av området har tidigare undersökts och delvis sanerats. As-halter över gränsen för akuttoxicitet kvarstår i området.
150158	Vigelsbo gruvor	ÖSTHAMMAR	Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr	1	Ja	Ej valt	Inventering	Järnmalmgruva med inslag av Fe-sulfider, oklart ifall andra sulfider förekommer. Både varphögar och sandmagasin finns. Bostadshus med enskilda brunnar finns intill gruvområdet. Järnmalmgruva med inslag av Fe-sulfider, oklart ifall andra sulfider förekommer. Både varphögar och sandmagasin finns. Bostadshus med enskilda brunnar finns intill gruvområdet.
150164	Ramhälls gruvområde	ÖSTHAMMAR	Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr	1	Ja	Arsenik (As)	Förstudie	Gruvområde med sandmagasin, varphögar, gruvhål och fd sågverk. Ansvarsutredning 2013. Enstaka prover där metaller har påvisats. Tillsyn har initierats under 2023 och översiktliga undersökningar sker under 2024. Gruvområde med sandmagasin, varphögar, gruvhål och fd sågverk. Ansvarsutredning 2013. Enstaka prover där metaller har påvisats. Tillsyn har initierats under 2023 och översiktliga undersökningar sker under 2024.

150222	Nedlagd deponi, Edstippen	ÖSTHAMMAR	Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall	1	Ja	Ej valt	Förstudie	MIFO fas 2 utredning har genomförts. Det kvarstår osäkerheter i de bedömningar som har gjorts i utredningen. MIFO fas 2 utredning har genomförts. Det kvarstår osäkerheter i de bedömningar som har gjorts i utredningen.
150223	Nedlagd deponi, Cirkusplatsen, Siötorgsområdet	ÖSTHAMMAR	Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall	1	Ja	PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren)	Åtgärd	Delåtgärd pågår (etapp 6 av 7). Delåtgärd pågår (etapp 6 av 7).
150235	Nedlagd deponi, Sunnanötippen, Öregrund	ÖSTHAMMAR	Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall	1	Ja	Koppar (Cu)	Förstudie	Det kvarstår osäkerheter i de utredningar som har genomförts varför riskklassen inte har sänkts. Riskklassen 1 ska behållas p.g.a. stor rasrisk. Området bedöms innehålla stor potential för bostäder. Det kvarstår osäkerheter i de utredningar som har genomförts varför riskklassen inte har sänkts. Riskklassen 1 ska behållas p.g.a. stor rasrisk. Området bedöms innehålla stor potential för bostäder.
190071	Filmsjön	ÖSTHAMMAR	Sediment BKL 1	1	Ja	Krom (Cr)	Huvudstudie	Recipient för Österbyverken. Undersökningar har genomförts till följd av ett föreläggande. Under 2016-2017 har en åtgärdsutredning tagits fram. Recipient för Österbyverken. Undersökningar har genomförts till följd av ett föreläggande. Under 2016-2017 har en åtgärdsutredning tagits fram.
150343	Eds Plantskola	ÖSTHAMMAR	Plantskola	1	Ja	Pesticider både klorerade och ej klorerade (Organiska pesticider)	Inventering	Översiktlig undersökning har utförts 2019-2020. Höga halter i GV vid bostadsfastigheten (inom VSO). Översiktlig undersökning har utförts 2019-2020. Höga halter i GV vid bostadsfastigheten (inom VSO).
178225	Nilssons Handelsträdgård	ÖSTHAMMAR	Plantskola	1	Nej	Annan	Inventering	Handelsträdgård. Översiktlig undersökning har utförts som visar att området är förorenat med bekämpningsmedel och metaller (bl.a. hexaklorbensen, Pb, As). Bostad. Handelsträdgård. Översiktlig undersökning har utförts som visar att området är förorenat med bekämpningsmedel och metaller (bl.a. hexaklorbensen, Pb, As). Bostad.