

# Prioriteringslista förörenade områden, Jämtlands län

2024-10-09

Prio	Id EBH-stödet	Objekt	Kommun	Primär bransch	RKL	Ansvarig finns	Primär förening	Fas	Kommentar
1	166718	Hissmofors sulfitfabrik/sågverk	KROKOM	Massa och pappersindustri	1	Delvis	Arsenik (As)	Delåtgärd	Flera delområden har åtgärdats under 2019-2020. Pågår arbete med att ta fram ansökan om statliga bidrag för åtgärder på ytterligare delområden.
2	167493	Äggfors massafabrik/skrothantering	ÄRE	Massa och pappersindustri	1	Ja	Dioxin	Förstudie	Översiktliga undersökningar genomförda. Fler undersökningar och utredningar behöver göras. Blandföreerat område från flera verksamheter.
3	166536	Tjårfabrik i Grötingen	BRÄCKE	Tillverkning av trätjåra	1	Nej	PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren)	Huvudstudie	Riskklass 1 efter undersökningar. Huvudstudie 2015, åtgärd inte påbörjad. SGU har hittills sagt nej till huvudmannskap för åtgärd. Kompletterande utredning utförd 2023 och kompletterande undersökning planeras under 2025-2026.
4	193052	Fiberrika sediment, fiberbank Pilgrimstad, Revsundssjön	BRÄCKE	Sediment BKL 1	1	Delvis	Pesticider både klorerade och ej klorerade (Organiska pesticider)	Förstudie	Ansvarsutredning behöver uppdateras. Ytterligare undersökningar och utredningar behövs för att bedöma risker och ev. åtgärdsbehov. Koppling till Pilgrimstad boardfabrik.
5	193047	Fiberrika sediment Indalsälven, delområde 1 och 2, Kattstrupemagasinet	KROKOM	Sediment BKL 1	1	Ej utrett	Pesticider både klorerade och ej klorerade (Organiska pesticider)	Förstudie	Ansvarsutredning behöver göras. Ytterligare undersökningar och utredningar behövs för att bedöma risker och ev. åtgärdsbehov. Inkluderar även delområde 3 (ID:193049), delområde 4 (ID:193050) och Fiberrika sediment övre Ockesjön (ID:193051). Koppling till Hissmofors, Äggfors och Högfors.
6	168471	Lasses Kemiska Tvätt	ÖSTERSUND	Kemtvätt - med lösningsmedel	1	Nej	Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen,	Huvudstudie	Huvudstudie pågående under 2022-2024, finansieras av statliga bidrag.
7	166706	Bräcke gasverk/Björks Mekaniska	BRÄCKE	Gasverk	1	Ej utrett	Aromatiska kolväten (Bensen, Xylen, Toluén)	Huvudstudie	Undersökningar har utförts av Trafikverket 2017 samt 2019 och mer planeras under hösten 2023. Behov av åtgärd.
8	168606	Östersunds gasverk	ÖSTERSUND	Gasverk	2	Nej	Cyanid	Åtgärd	Uppstart av åtgärder pågår hösten 2024 med delvis statliga medel.
9	167143	Ulriksfors sulfitfabrik, Verre textil och Fångsjön	STRÖMSUND	Massa och pappersindustri	2	Nej	Bly (Pb)	Åtgärd	Åtgärdsförberedande undersökningar pågår under 2024 med statliga medel. Ansökan om statlig finansiering för åtgärder planeras lämnas in under hösten 2024, för start av genomförande 2025. Huvudstudie avslutad 2021.
10	166777	Tjårfabriker Ytterån/Gunnarsviks sågverk	KROKOM	Tillverkning av trätjåra	2	Nej	PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren)	Huvudstudie	Huvudstudie utförd 2016-17. Mycket höga halter aromater, PAH mm i mark och grundvatten. Åtgärdsbehov finns, saknar huvudman.
Prio	Id EBH-stödet	Objekt	Kommun	Primär bransch	RKL	Ansvarig finns	Primär förening	Fas	Kommentar
	166253	Bilskrot Geväg	RAGUNDA	Skrothantering och skrothandel	2	Ej utrett	Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)	Inventering	Städning och röjning har påbörjats. Ansvarsutredning.
	166277	Stolpimpregnering och upplag Singsån	RAGUNDA	Impregnering av slippar och stolpar, samt lagring av impregnerade slippar/stolpar	2	Ej utrett	Arsenik (As)	Inventering	Enstaka prov tagits. Ledningsarbeten utförda under 2014
	166473	TICO/B2W(GP:s Industrilack/Pilgrimstad boardfab.)	BRÄCKE	Fiberskivtillverkning	2	Ja	Pesticider både klorerade och ej klorerade (Organiska pesticider)	Förstudie	Fiberbank utanför fabriksområdet (se objekt 193052) behöver fortsatt utredas, samt den strandnära marken. Övertäckt sedimentationsdamm finns på land. Flera verksamheter i drift. Undersökning genomförd 2020, riskklass efter det ändrad till 2.
	166478	AMROF (Kälarnesågen/Ansjö teknik/Candra)	BRÄCKE	Sågverk med dopkning	2	Nej	Dioxin	Förstudie	Flera mindre provtagningar utförda inom området, i Ansjön och sjö. Ligger centralt i tätorten. Konkurs. Eventuellt ansökan om bidrag efter att konkurs avslutats.
	166564	Flottningsverkstad i Stavre	BRÄCKE	Varv med halogenerade lösningsmedel/giftiga båtbottnfärger	2	Ej utrett	Bly (Pb)	Förstudie	Förstudie utförd 2018. Översiktlig provtagning av vtjord och ytsediment.
	166721	Föllinge Form, Tornås	KROKOM	Träimpregnering	2	Nej	Arsenik (As)	Huvudstudie	Åtgärdsutredning utförd. Kompletterande analyser 2016. Åtgärdsbehov finns och beslut om huvudmannskap har tagits.
	166810	Brandövningsplats Krokum	KROKOM	Brandövningsplats	2	Ej utrett	Högfluorerade ämnen (PFAS)	Delåtgärd	PFAS har påvisats vid provtagning. Vidare utredningar behövs för att bedöma risker och åtgärdsbehov.
	167004	Trångsvikens sågverk/Moviks ångsåg	KROKOM	Sågverk med dopkning	2	Ej utrett	Dioxin	Inventering	Ingen provtagning utförd.
	167093	Halåsens skogsbruksskola	KROKOM	Övrigt BKL 2	2	Ja	Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)	Delåtgärd	Delåtgärd utförd. 2019 fanns fortsatt en del petroleumföreningar kvar.
	167142	Strömsunds Takstolar/List	STRÖMSUND	Träimpregnering	2	Ej utrett	Arsenik (As)	Huvudstudie	Mindre undersökningar utförda. Bör samordnas med flera objekt inom industriområdet.
	167155	Nordplåt 1 /NNP Maskin /SME Verkstad	STRÖMSUND	Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer	2	Ej utrett	Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Diklorethan)	Förstudie	Fas 2-undersökning indikerar att trikloreten kan finnas i mark och grundvatten under byggnad. Ny vattenledning intill området p.g.a. förening.
	167172	Gäddede skjutbanor Bodbäcken	STRÖMSUND	Skjutbana - hagel	2	Ej utrett	Bly (Pb)	Förstudie	Skjutbana som ev. gett påverkan på recipient. Dricksvattentäkt i anslutning. Ytvattenprovtagning gjord 2024, ytterligare provtagning behövs.
	167492	Järpens massafabrik/Tegefors Verk/Norrmontage/JHP	ÄRE	Massa och pappersindustri	1	Nej	Zink (Zn)	Delåtgärd	Åtgärder har genomförts under 2019-2024 och håller på att avslutas. Åtgärderna har finansierats med statliga bidrag.
	167528	Heljesunds idrottsplats	ÄRE	Övrigt BKL 1		Ej utrett	Ej valt	Inventering	Kisaska. Viss provtagning utförd.
	167805	Cuba idrottsplan	ÄRE	Övrigt BKL 1	2	Ej utrett	Arsenik (As)	Delåtgärd	Viss undersökning och delåtgärd med övertäckning utförd.

167865	Vägstationen i Svenstavik/Jakobs 4	BERG	Vägtrafik	2	Ja	Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)	Delåtgärd	Förelagts om åtgärder närmare vägen, överklagats. Åtgärder har tidigare utförts inom delar av området.
168099	Preem-depån Sveg	HÄRJEDALEN	Oljedepå	2	Ej utrett	Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)	Förstudie	Ansvarsutredning pågår. Utredning av vissa områden pågår 2019 och undersökningar har utförts 2013.
168106	Gulf-depån, Sveg	HÄRJEDALEN	Oljedepå	2	Ej utrett	Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)	Förstudie	Ansvarsutredning pågår. Utredning av vissa områden 2019 och undersökningar har utförts 2013.
168107	BP-depån Sveg	HÄRJEDALEN	Oljedepå	2	Ej utrett	Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)	Förstudie	Ansvarsutredning pågår. Utredning av vissa områden 2019 och undersökningar har utförts 2013.
168108	Esso-depån, Sveg	HÄRJEDALEN	Oljedepå	2	Ej utrett	Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)	Förstudie	Ansvarsutredning pågår. Utredning av vissa områden 2019 och undersökningar har utförts 2013.
168109	Härjedalens Trä/Hede sågverk	HÄRJEDALEN	Träimpregnering	2	Ej utrett	Arsenik (As)	Förstudie	Tillsynsarbete och ny ansvarsbedömning. Flera undersökningar utförda.
168117	Svegs Kemtvätt	HÄRJEDALEN	Kemtvätt - med lösningsmedel	2	Ej utrett	Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Dikloreten)	Förstudie	Översiktlig undersökning (MIFO fas 2) genomfördes 2022/2023 med statliga bidragsmedel.
168134	Cisterner vid järnvägen i Sveg	HÄRJEDALEN	Oljedepå	2	Ej utrett	Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)	Förstudie	Ansvarsutredning pågår. Utredning av vissa områden 2019 och undersökningar har utförts 2013.
168430	Jämtlands Bildemo/Jämtskogens Trä/SÄF	ÖSTERSUND	Träimpregnering	2	Ja	Dioxin	Delåtgärd	Privatfinansierade åtgärder pågår.
168432	Lundstams avfallsåtervinning	ÖSTERSUND	Anläggning för farligt avfall	2	Ja	Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)	Delåtgärd	Privatfinansierade undersökningar och delåtgärder utförts. Handlingsplan upprättad. Omfattande byggnadsarbeten och utredningar 2018-2022, bl.a. provtagning i samband med anläggande av ny dagvattenanläggning.
168439	IMA-Tvätten	ÖSTERSUND	Kemtvätt - med lösningsmedel	2	Ja	Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Dikloreten)	Inventering	Ansvarsutredning och provtagning planeras 2024. Ansvarsutredning och provtagning planeras 2024.
168637	Östersunds Stenkol- & Olje AB/Hårds Kolimport	ÖSTERSUND	Tillverkning av stenkolstjära eller koks	2	Ej utrett	PAH (Antracen, Naftalen, Benzo(a)pyren)	Delåtgärd	Delar av området åtgärdat i samband med bostadsbyggande (Storsjö strand etapp 1 och 2). Delar av området åtgärdat i samband med bostadsbyggande (Storsjö strand etapp 1 och 2).
168884	Nynäsdepån i Brunflo	ÖSTERSUND	Oljedepå	2	Ja	Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)	Förstudie	Undersökningar genomförda 2020-2021. Riskbedömning inlämnad 2022. Relativt stort depåområde, allt rivet. Undersökningar genomförda 2020-2021. Riskbedömning inlämnad 2022. Relativt stort depåområde, allt rivet.
169017	Brandövningsplats Furulund	ÖSTERSUND	Brandövningsplats		Ej utrett	Högfluorerade ämnen (PFAS)	Förstudie	Provtagningar har påvisat förekomst av PFAS. Kompletterande undersökningar och åtgärdsförberedade utredningar pågår. Provtagningar har påvisat förekomst av PFAS. Kompletterande undersökningar och åtgärdsförberedade utredningar pågår.
176404	BP Omlastningsplats Östersund Söder	ÖSTERSUND	Oljedepå	MKM	Ej utrett	Aromatiska kolväten (Bensen, Xylen, Toluén)	Delåtgärd	Berörs av detaljplan för bostadsbyggande. Delvis åtgärdad vid ny bro. Berörs av detaljplan för bostadsbyggande. Delvis åtgärdad vid ny bro.
176442	Vaplan idrottsplan	KROKOM	Övrigt BKL 1		Ej utrett	Arsenik (As)	Delåtgärd	Enstaka jordprov tagits inom idrottsplanen. Delvis åtgärdad med övertäckning. Enstaka jordprov tagits inom idrottsplanen. Delvis åtgärdad med övertäckning.
193049	Fiberrika sediment Indalsälven, delområde 3, uppströms Lit	ÖSTERSUND	Sediment BKL 1	1	Ej utrett	Pesticider både klorerade och ej klorerade (Organiska pesticider)	Förstudie	Undersökt av SGU inom projekt "Fiberbankar Norrland" 2014-2016. Koppling till Hissmofors sulfittfabrik. Se även plats 5 på priolistan. Undersökt av SGU inom projekt "Fiberbankar Norrland" 2014-2016. Koppling till Hissmofors sulfittfabrik. Se även plats 5 på priolistan.
193050	Fiberrika sediment Indalsälven, delområde 4, sjön Gröven	ÖSTERSUND	Sediment BKL 1	1	Ej utrett	Pesticider både klorerade och ej klorerade (Organiska pesticider)	Förstudie	Undersökt av SGU inom projekt "Fiberbankar Norrland" 2014-2016. Koppling till Hissmofors sulfittfabrik och Högfors massafabrik. Se även plats 5 på priolistan. Undersökt av SGU inom projekt "Fiberbankar Norrland" 2014-2016. Koppling till Hissmofors sulfittfabrik och Högfors massafabrik. Se även plats 5 på priolistan.
193051	Fiberrika sediment övre Ockesjön	ÅRE	Sediment BKL 1	1	Ej utrett	Pesticider både klorerade och ej klorerade (Organiska pesticider)	Förstudie	Undersökt av SGU inom projekt "Fiberbankar Norrland" 2014-2016. Koppling till Äggfors massafabrik. Se även plats 5 på priolistan. Undersökt av SGU inom projekt "Fiberbankar Norrland" 2014-2016. Koppling till Äggfors massafabrik. Se även plats 5 på priolistan.
193703	Brandövningsplats Undersåker	ÅRE	Brandövningsplats		Ej utrett	Högfluorerade ämnen (PFAS)	Förstudie	Provtagningar har påvisat förekomst av PFAS. Råd angående ev. tillkommande brunnar, ev. schaktning och avledande av grundvatten vid brandövningsplatsen, länshållning av vatten i samband med byggnation resp. särskilda dagvattenlösningar har tagits fram. Ytterligare utredningar behövs för att bedöma åtgärdsbehov och åtgärdsalternativ.

197680	Gällöverken	BRÄCKE	Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer	2	Ej utrett	Kvicksilver (Hg)	Inventering	Senaste åren skidtunnel. Tungmetaller i sjösediment. Behov av fortsatta utredningar. Senaste åren skidtunnel. Tungmetaller i sjösediment. Behov av fortsatta utredningar.
197688	Nifsåsens avfallsupplag	ÖSTERSUND	Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall	2	Ja	Högfluorerade ämnen (PFAS)	Åtgärd	Tillsynsarbete, inventering och provtagning av deponier under 2019-2022. Löpande provtagning. Utredning om eventuella åtgärder pågår. Tillsynsarbete, inventering och provtagning av deponier under 2019-2022. Löpande provtagning. Utredning om eventuella åtgärder pågår.