



Länsstyrelsen
Blekinge

Bilaga 1

Övriga vandringshinder

Prövningsgrupp: Hällarydsån 84/85_1

Version: 2

Reviderad: 2022-12-06

Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/blekinge

Dnr: 531-1130-2021

Länsstyrelsens rapporter: www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer

Tabell 1. Vandringshinder i vattenförekomsterna **Hällarydsån - WA55002333** och **Valbäcken - Björkesjöbäcken - Gamslebäcken - WA35354058**. Tabellen illustrerar vattendrag, vandringshindrets koordinater, vandringshinder-ID, typ, passerbarhet och kommentarer. Samtliga inhämtade från Biotopkarteringsdatabasen (biotopkartering.lansstyrelsen.se). Karteringarna är genomförda mellan 1998–2021, se databasen för mer uppgifter. Koordinatsystem är SWEREF99_TM.

Vattendrag	Nordlig koordinat	Östlig koordinat	Vandringshinder-ID	Typ	Passerbarhet (svagsimmande arter)	Passerbarhet (starksimmande arter)	Passerbarhet (ålyngel)	Passerbarhet (fullvuxen ål)	Kommentar
Siggarpån - Valbäcken	6228634	495159	95045	Naturligt hinder	Partiellt	Partiellt	Passerbart	Passerbart	Ansamling av död ved. Utgör ett hinder vid lågflöde. Vid högre flöde kommer troligtvis en del att spolats bort. Naturligt inslag i biotopen.
Siggarpån - Valbäcken	6228744	495174	95046	Trumma	Definitivt	Definitivt	Partiellt	Passerbart	Vägtrumma där kraftig bottenerosion har påverkat vattendraget vilket har medfört att en trumma har kommit att utgöra en tröskel. Yttersta delen av nedre betongen har också brutits av. Vid normala vattenflöden hade trumman troligtvis inte utgjort ett hinder.
Siggarpån - Valbäcken	6229713	495497	90097	Damm	Definitivt	Partiellt	Partiellt	Definitivt	Kopprarps kvarn. Kvarnlämningen bedöms utgöra definitivt hinder för både öring och mört vid alla flöden.
Siggarpån - Valbäcken	6232630	493784	95047	Övrigt hinder	Partiellt	Passerbart	Passerbart	Passerbart	Någon form av mänskligt skapad tröskel. Bedöms inte utgöra hinder vid normala vattenflöden.
Siggarpån - Valbäcken	6237825	494823	95048	Övrigt hinder	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Björnamålafallet. Ett brant i moränmark där en del block har omfördelats vilket troligtvis har skapat fler trösklar än naturligt. Sträckan har ursprungligen utgjort ett naturligt definitivt hinder för starksimmande arter.

Siggarpån - Valbäcken	6237899	494803	95049	Övrigt hinder	Definitivt	Definitivt	Partiellt	Partiellt	Reglerbar lucka nedströms sågdammen vid intagskanalen.
Siggarpån - Valbäcken	6237994	494775	90096	Damm	Definitivt	Definitivt	Partiellt	Partiellt	Sågdammen vid Björnamåla.



Figur 1. Karta som visar vandringshinder och vilken typ av vandringshinder i Vattenförekomsterna Hällarydsån och Valbäcken - Björkesjöbäcken – Gamslebäcken. Datan är inhämtad från biotopkarteringsdatabasen 2022-10-24. Samma data visas i tabellen ovan.