



Länsstyrelsen
Blekinge

Bilaga 2

Vandringshinder

Prövningsgrupp: Skräbeån 87_1



Version: 1

Reviderad: 2023-03-10

Foto: Vandringshinder i Vilshultsån, Naturcentrum AB

Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/blekinge

Dnr: 531-333-2021

ISSN: 1651-8527

Länsstyrelsens rapporter: www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer

© Länsstyrelsen Blekinge

I tabellen redovisas de vandringshinder som i varierande grad utgör hinder i Skräbeåns provningsområde. Uppgifterna är hämtade från biotopkartering¹ samt Länsstyrelsen i Skåne och Blekinge. Omslagsbilden är tagen vid första vandringshindret i Vilshultsån i Olofströms samhälle.

Hindren är bedömda som passerbara, partiellt passerbara alternativt som definitiva hinder för starksimmande respektive svagsimmande arter. Den partiella passerbarheten är flödesberoende och kan vara begränsad vid låga eller höga flöden. Hindret är alltså passerbart vid artspezifikt gynnsamma flödesförhållanden. Vandringshinder-ID enligt Biotopkarteringsdatabasen.

Vattendrag	N-koordinat SWEREF99TM	E-koordinat SWEREF99TM	Vandringshinder-ID	Typ av vandringshinder	Passerbarhet (svagsimmande arter)	Passerbarhet (starksimmande arter)	Kommentar
Skräbeån	6211096	466886	82784	övrigt hinder	partiellt	passerbart	Skräbe mölla/Nymölla kvarn
Skräbeån	6213565	467252	82785	övrigt hinder	passerbart	passerbart	Collins mölla
Skräbeån	6213965	466763	82833	övrigt hinder	definitivt hinder	partiellt	Skansbron
Holjeån	6225875	468371	52782	damm	partiellt	passerbart	Västanå kvarn, dammrester

¹Biotopkarteringsdatabasen

Holjeån	6227467	469154	52783	damm	partiellt	partiellt	Gonarp, omlöp kring dammvall
Holjeån	6232781	470762	90095	damm	passerbart	passerbart	Södra Röhults kvarn, rester
Holjeån	6233484	470670	90094	damm	passerbart	passerbart	Norra Röhults kvarn, rester
Holjeån	6236784	470501	52786	damm	definitivt hinder	definitivt hinder	Södra Sund
Holjeån	6236974	470308	52787	övrigt hinder	definitivt hinder	definitivt hinder	Volvo Olofström, nedre
Holjeån	6237154	469819	52788	övrigt hinder	definitivt hinder	definitivt hinder	Volvo Olofström, övre
Holjeån	6236947	469409	52789	damm, sjöutlopp	definitivt hinder	definitivt hinder	Halens utlopp
Snövlebonaån	6242532	417237	63459	damm	definitivt hinder	definitivt hinder	Snöfors
Snövlebonaån	6247855	472083	63492	naturligt hinder	partiellt	partiellt	I höjd med Karlsro

Snövleboåån	6249549	472627	63493	damm	definitivt hinder	definitivt hinder	Björkefall
Snövleboåån	6255292	474027	63494	damm	definitivt hinder	definitivt hinder	Rosenfors
Snövleboåån	6255967	474209	90055	damm	definitivt hinder	definitivt hinder	Siggamåla skvaltkvarn
Snövleboåån	6257093	474501	90059	damm	definitivt hinder	definitivt hinder	Elvireberg, intag
Snövleboåån	6257356	59548	90060	damm	definitivt hinder	definitivt hinder	Siggaboda
Vilshultsån	6237274	470619	63460	damm	definitivt hinder	partiellt	Olofströms samhälle
Vilshultsån	6238995	470439	63461	damm	definitivt hinder	partiellt	Holje
Vilshultsån	6248627	467195	63464	damm	partiellt	passerbart	Mölle
Vilshultsån	6249650	466819	63466	damm	definitivt hinder	definitivt hinder	Skälmershult nedre

Vilshultså	6249739	466812	89330/ 89331	damm	definitivt hinder	definitivt hinder	Skälmershult övre
------------	---------	--------	-----------------	------	-------------------	-------------------	-------------------



Länsstyrelsen Blekinge

SE- 371 86 Karlskrona

Telefon: 010-224 00 00

E-post: blekinge@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/blekinge

Rapporter Länsstyrelsen Blekinge län ISSN 1651-8527