

Bilaga 2. Övriga vandringshinder



I tabell 1 redovisas de vandringshinder som inte är anmälda till den nationella planen för omprövning av vattenkraft men som ändå utgör ett vandringshinder i Bräkneåns provningsområde. Uppgifterna är hämtade från biotopkartering¹, vissa vandringshinder karterades för en tid sedan**, vissa uppgifter har vi fått från Lst Kronoberg *** och bedömningarna kan vara inaktuella. Omslagsbilden på första sidan är tagen av Länsstyrelsen september 2019 vid Gummagölsmåla.

Tabell 1. Visar passerbarheten vid vandringshinder längs med Bräkneån. Koordinater är enligt SWEREF_99_TM. (iu = ingen uppgift, vh = vandringshinder, * = Tidigare biotopkartering, data från Biotopkarteringsdatabasen. ** = Ingen uppgift i Biotopkarteringsdatabasen. Bedömd av Länsstyrelsen Blekinge. *** = Ingen uppgift i Biotopkarteringsdatabasen. Uppgift från Länsstyrelsen i Kronoberg.

Vattendrag	Nordlig koordinat	Östlig koordinat	Vandrings hinder-ID	Typ av vandringshinder	Passerbarhet (svag-simmande arter)	Passerbarhet (stark-simmande arter)	Passerbarhet (ålyngel)	Passerbarhet (fullvuxen ål)	Kommentar
Bräkneån	6227987	506257	63391	damm	definitivt	passerbart	partiellt	partiellt	Björstorps kvarn
Bräkneån	6230703	506581	97607	avsänkt damm	definitivt	passerbart	passerbart	passerbart	Bräkne Hoby /Evaryd, avsänkt damm med vissa rester kvar.
Bräkneån	6236319	506645	63394	avsänkt damm	partiellt*	partiellt*	passerbart**	Passerbart**	Lindfors, avsänkt damm med vissa rester kvar
Bräkneån	6236972	506311	63395	damm	passerbart	passerbart	passerbart	passerbart	Tararp, omlöp anlagt

¹Biotopkartering 2022, ej publicerat resultat.

Bräkneån	6237022	505576	63396	damm	partiellt	partiellt	partiellt	partiellt	Trånhem/Stenku lla, omlöp anlagt. ²
Bräkneån	6243005	504681	63397	Damm	partiellt	passerbart	passerbart	passerbart	Örseryd
Bräkneån	6249020	501848	63399	damm	definitivt	definitivt	definitivt	partiellt	Belganet mellan
Bräkneån	6249225	501774	63400	damm	definitivt	definitivt	partiellt	partiellt	Belganet övre
Sidofåra Bräkneån	6249764	501387	63495	naturligt hinder	definitivt	definitivt	passerbart	passerbart	Mynning Bräkneån
Sidofåra Bräkneån	6249785	501263	63496	trumma	definitivt	partiellt	partiellt	partiellt	Väg vildmarks café ca 300 m uppströms mynningen.
Sidofåra Bräkneån	6249749	501145	63497	damm	partiellt	passerbart	passerbart	passerbart	Kopparbacke
Sidofåra Bräkneån	6249807	501064	63498	damm	partiellt	passerbart	passerbart	passerbart	Kopparbacke N
Bräkneån	6249220	501708	97608	damm	definitivt	partiellt	partiellt	partiellt	Hunnamåla
Bräkneån	6252129	500522	90104	damm	definitivt	definitivt	partiellt	partiellt	Gummagölsmå la

² Omlöpets funktion ej utvärderad. Därav klassningen som partiellt vandringshinder.


Bräkneån	6253685	499991	97609	damm	partiellt	passerbart	passerbart	passerbart	Hallarna
Bräkneån	6256841	498154	90103	damm	definitivt	definitivt	passerbart	passerbart	Stenfors / Nytorp
Bräkneån	6257686	497933	81475	damm	passerbart	passerbart	passerbart	passerbart	Stenfors Bruk
Bräkneån	6258470	497861	-	***övrigt hinder	***definitivt	*** partiellt	*** passerbart	***passerbart	***Ned väg Stenstorp- Gränstorp
Bräkneån	6258684	497600	81474	damm	definitivt	definitivt	partiellt	partiellt	Tiken, utlopp
Bräkneån	6264748	498232	89959	damm	definitivt	definitivt	definitivt	definitivt	Tingsryd syd
Bräkneån	6267335	498622	89960	damm	definitivt *	definitivt *	definitivt *	definitivt *	Tingsmölla kvarn
Eskilaån	6272888	498926	-	-	***obestämt	***obestämt	***obestämt	***obestämt	***Lokalkänne dom om hinder strax söder som Eskilskvarn
Eskilaån	6273250	498936	-	Damm***	***partiellt	***passerbart	-	-	Eskilskvarn 1
Eskilaån	6273250	498941	81637	dammrest	iu	iu	iu	Iu	Eskilskvarn, 2 partiella hinder

Bäck mellan Fiskestadssjön-Hyllen	6270682	495687	81472	damm	passerbart*	passerbart*	definitivt *	definitivt *	Hyllesbol, Hyllens utflöde
Bäck mellan Fiskestadssjön-Hyllen	6270903	495740	89976	Övrigt hinder	passerbart*	passerbart*	passerbart*	passerbart*	Lilläng, vägpassage
Bäck mellan Fiskestadssjön-Hyllen	6271649	495924	89976	Övrigt hinder	partiellt	partiellt	passerbart	passerbart	Raserad kvarn vid Kvarnamåla
Bräkneån	6283453	500089	i.u.	damm	iu	iu	iu	Iu	Orraryd

*Tidigare biotopkartering, data från Biotopkarteringsdatabasen

**Ingen uppgift i databasen. Bedömd av Länsstyrelsen Blekinge.

*** Ingen uppgift i databasen. Uppgift från Länsstyrelsen Kronoberg.



© Länsstyrelsen Blekinge län © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Figur 1. Karta som visar artificiella vandringshinder och om de anses vara naturliga eller inte i Bräkneåns provningsområde. Datan är inhämtad från biotopkarteringsdatabasen 2022-10-31 och från Länsstyrelsen Kronoberg. Snittinge och Evaryds kvarn är artificiella vandringshinder som är belägna vid naturliga vandringshinder. Evaryds kvarn och Snittinge är passerbara för starksimmande arter i referensförhållandet men möjligen partiellt eller definitivt för svagsimmande arter. Placeringen preciseras i kartan.



Länsstyrelsen Blekinge

SE- 371 86 Karlskrona

Telefon: 010-224 00 00

E-post: blekinge@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/blekinge