



Länsstyrelsen  
Blekinge

# Bilaga 3

## Övriga vandringshinder

### Prövningsgrupp: Mieån 85\_1

**Version: 1**

**Reviderad:** 2022-02-04

**Utgivare:** Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona

**Hemsida:** [www.lansstyrelsen.se/blekinge](http://www.lansstyrelsen.se/blekinge)

**Dnr:** 531-5989-2020

**ISSN:** 1651-8527

**Länsstyrelsens rapporter:**

[www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer](http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer)

© Länsstyrelsen Blekinge

Tabell 1 Övriga vandringshinder i respektive vattendrag med koordinater, typ, passerbarhet och kommentarer. Samtliga inhämtade från Biotopkarteringsdatabasen (biotopkartering.lansstyrelsen.se).  
Karteringarna är genomförda mellan 1998–2021, se databasen för mer uppgifter (iu = ingen uppgift).

Vattendrag	Koordinater SWEREF99_TM		Vandrings hinder-ID	Typ	Passerbarhet (svagsimmande arter)	Passerbarhet (starksimmande arter)	Passerbarhet (ålyngel)	Passerbarhet (fullvuxen ål)	Kommentar
	Nordlig	Östlig							
Lunkbäcken	6253004	488497	81553	Sjöutlopp	definitivt	definitivt	passerbart	passerbart	Lunkasjöns utlopp
Mieån	6231887	491305	63383	Tröskel för sjöyta	definitivt	definitivt	definitivt	definitivt	Långasjönäs pappersbruk
Mieån	6238311	491026	63384	Sågdamm	definitivt	partiellt	definitivt	definitivt	Jeppshoka kvarn.
Mieån	6238582	491096	63385	Fiskgaller	definitivt	definitivt	partiellt	definitivt	Norrefors nedre
Mieån	6238877	491114	63386	Fiskodling	definitivt	definitivt	partiellt	definitivt	Norrefors mellan

Mieån	6239072	491235	63387	Damm	definitivt	definitivt	i.u.	i.u.	Norrefors övre
Mieån	6241088	491778	63388	Kvarndamm	definitivt	partiellt*	partiellt*	partiellt*	Dannemark (*delvis utriven, i databasen fortfarande klassat som definitivt.
Mieån	6245013	491621	63390	Damm, fiskodling	definitivt	definitivt	partiellt	definitivt	Bergfors
Mieån	6249459	490488	81555	damm	definitivt	definitivt	passerbart	passerbart	Gäddeviksås kvarn
Mieån	6249529	490537	81554	Tröskel för sjöyta	definitivt	definitivt	definitivt	definitivt	Strömma kvarn övre
Påkamålabäcken	6237450	490496	88945	damm	definitivt	definitivt	definitivt	definitivt	Kvarndamm, Hoka by.
Påkamålabäcken	6239778	490154	88946	vägpassage	partiellt	partiellt	passerbart	passerbart	

Påkamålabäcken	6241591	489524	88947	vägpassage	partiellt	partiellt	passerbart	passerbart	
Påkamålabäcken	6242423	489289	88948	övrigt hinder	partiellt	partiellt	passerbart	passerbart	
Påkamålabäcken	6242511	489083	88949	damm	definitivt	definitivt	definitivt	definitivt	Kvarndamm, Påkamåla
Påkamålabäcken	6242563	489053	88950	naturligt hinder	partiellt	partiellt	passerbart	passerbart	
Påkamålabäcken	6242619	57990	88850	vägpassage	definitivt	definitivt	partiellt	partiellt	
Påkamålabäcken	6245896	488187	88951	damm	partiellt	partiellt	passerbart	passerbart	
Sävsjöbäcken	6258361	495129	81730	damm	definitivt	definitivt	definitivt	definitivt	Sävsjömåla kvarn



# Länsstyrelsen Blekinge

SE- 371 86 Karlskrona

Telefon: 010-224 00 00

E-post: [blekinge@lansstyrelsen.se](mailto:blekinge@lansstyrelsen.se)

[www.lansstyrelsen.se/blekinge](http://www.lansstyrelsen.se/blekinge)

**Rapporter Länsstyrelsen Blekinge län ISSN 1651-8527**