



# Länsstyrelserna

Kronobergs och Jönköpings län

## Bilaga 2

Övriga vandringshinder


## Övriga vandringshinder

I denna bilaga finns en tabell med kända vandringshinder och anläggningar i prövningsgruppen 86\_3 Mörrumsån Uppströms Helgasjön som inte omfattas av NAP. Vandringshindren har huvudsakligen identifierats vid biotopkartering<sup>1</sup> där vissa har i enlighet med biotopkarteringsmetodiken expertklassats i fråga om passerbarhet för svagsimmande arter (exempelvis mört), starksimmande arter (exempelvis öring), ålyngel samt fullvuxen ål. Vissa vandringshinder är endast flygbildstolkade.

Uppgifterna är hämtade med hjälp av Länsstyrelsens interna GIS-applikation som hämtar data från bland annat dammregistret och biotopkarteringsdatabasen (Karta 1). Tabellen innehåller endast nuvarande kända vandringshinder och ska därmed inte ses som ett heltäckande register över samtliga vandringshinder inom prövningsgruppen. Listan kan komma att uppdateras efter hand som nya uppgifter om vandringshinder inkommer till länsstyrelsen.

---

<sup>1</sup> Länsstyrelsen i Jönköpings län. *Biotopkartering vattendrag – Metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag*. Meddelande nr. 2017:09.



**Karta 1. Karta över kända vandringshinder i PG 86\_3.**

Vattendrag	Koordinater SWEREF99_TM	Typ	Passerbarhet (svagsimmande arter)	Passerbarhet (starksimmande arter)	Passerbarhet (ålyngel)	Passerbarhet (fullvuxen ål)	Kommentar
Bäck från Lillesjön	6334342, 496935	Fiskgaller	Definitivt	Definitivt	-	-	Syd söderkvarn
Bäck från Lillesjön	6334679, 496671	Fiskgaller	Definitivt	Definitivt	-	-	50 m nedströms Skärbäckskvarn
Bäck från Lillesjön	6334679, 496661	Damm	Definitivt	Definitivt	-	-	Skärbäckskvarn
Bäck från Lillesjön	6334647, 496532	Sjöutlopp	Definitivt	Definitivt	-	-	Lillesjöns utlopp
Bäck till Örken	6338573, 501374	Damm	Definitivt	Partiellt	-	-	Sågen
Bäck till Örken	6339349, 501924	Naturligt hinder	Definitivt	Definitivt	-	-	S Södra Moshult
Bäck från Teresjön	6339180, 494359	Damm	Definitivt	Definitivt	-	-	Simona kvarn
Bäck från Teresjön	6339100, 494370	Damm	Definitivt	Definitivt	-	-	Stampen
Bäck från Teresjön	6338757, 494134	Naturligt hinder	Definitivt	Definitivt	-	-	100 m nedströms Teresjön
Bäck från Teresjön	6338637, 494066	Sjöutlopp	Definitivt	Definitivt	-	-	Teresjöns utlopp
Ramkvillabäcken, nedre	6342814, 498165	Damm	Definitivt	Partiellt	-	-	Österkvarn
Ramkvillabäcken, nedre	6342854, 498224	Damm	Partiellt	Partiellt	-	-	Österkvarn, dammfästet
Granshultasjöbäcken	6343273, 500648	Damm	Definitivt	Definitivt	-	-	Skuggamon

Granshultasjöbäcken	6342384, 502398	Damm	Definitivt	Definitivt	-	-	250m nedströms Simonsryd
Granshultasjöbäcken	6342508, 502786	Damm	Definitivt	Definitivt	-	-	Simonsryd
Granshultasjöbäcken	6342638, 502765	Damm	Definitivt	Definitivt	-	-	Simonsryd
MÖRRUMSÅN: Änghultasjön - Boskvarnasjön	6340545, 509059	Övrigt	Partiellt	Partiellt	Partiellt	Partiellt	Torrlagd huvudfåra vid lågflöden, en kraftigt rensad sidofåra orsakar att flödet är för lågt på denna sträckan.
MÖRRUMSÅN: Änghultasjön - Boskvarnasjön	6341781, 508721	Trumma	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Definitivt	-
MÖRRUMSÅN: Änghultasjön - Boskvarnasjön	6341821, 508642	Trumma	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Definitivt	-
Vattendrag vid Helgasjön	6305435, 484430	Damm	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Vandringsfisk kan ta sig upp genom Kungsådran. Räppe kraftverk.
Uppströms Yasjön	6311099, 493657	Kraftverk	-	-	-	-	Gammal rest av minikraftverk strax uppströms sjön.
Vattendrag vid Toftasjön	6311686, 493417	Damm	-	-	-	-	Uppdämt viltvatten, vandringshinder.
Vattendrag vid Toftasjön	6312953, 493571	Kvarn/Såg	-	-	-	-	-
ROTTNEÅN: Innaren - Are sjö	6313814, 499817	Kvarn/Såg	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Äldre kvarn med regleringsluckor.

ROTTNEÅN: Helgasjön - Innaren	6316698, 491654	Kraftverk	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	NAP-anläggning
ROTTNEÅN: Helgasjön - Innaren	6317274, 492289	Damm	-	-	-	-	-
ROTTNEÅN: Helgasjön - Innaren	6317290, 492249	Kraftverk	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Kraften utnyttjas för bostadsuppvärmning mm. Tidigare kvarndrift.
ROTTNEÅN: Helgasjön - Innaren	6317523, 492884	Damm	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Dammybyggnaden reglerar Tolgsjön. Vattendraget rensat.
Inlopp till Helgasjön, fåra från Mörrumsån: Helgasjön - Skavenässjön	6320184, 486660	Övrigt	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Avstängd fåra. I stort sett torrlagd, inget flöde. inget hinder.
Svanåsabäcken	6320307, 480435	Kvarn/Såg	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Äldre kvarn vid väg, Älmeberg
MÖRRUMSÅN: Helgasjön - Skavenäsasjön	6320351, 486740	Damm	-	-	-	-	Fiskväg anlagd men ej fungerande.
MÖRRUMSÅN: Helgasjön - Skavenäsasjön	6320356, 486655	Damm	-	-	-	-	Sluss
MÖRRUMSÅN: Helgasjön - Skavenäsasjön	6320357, 486705	Kraftverk	-	-	-	-	Dammybyggnaden reglerar Tolgsjön. Höjdskillnad på 2m.
Bäck från Dällingen	6321110, 505260	Damm	-	-	-	-	Dellingens utlopp. Reglering
Bäck från Dällingen	6321484, 503777	Kvarn/Såg	-	-	-	-	Höjdskillnad på 4,5 m. Tre fåror var mittenfåran aktiv.

							luckor stängda, vänstra fåran stängd, högra raserad
MÖRRUMSÅN: Örken - Drättingesjön	6323437, 502421	Damm	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Reglering Drättingesjön. Uppdämning av miljöskäl. Sjön har varit helt utdikad för torrläggning av mark.
KAVLEÅN: Helgasjön - Bergsjön	6323690, 485656	Kraftverk	-	-	-	-	-
MÖRRUMSÅN: Öjaren - Sörabysjön	6324254, 491861	Kraftverk	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	NAP-anläggning
MÖRRUMSÅN: Öjaren - Sörabysjön	6324267, 491901	Fiskväg	-	-	-	-	NAP-anläggning. Fiskväg med oklar funktion
KAVLEÅN: Helgasjön - Bergsjön	6324461, 485465	Damm	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Definitivt	-
Galtabäcken	6325143, 508748	Kvarn/Såg	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Höjdskillnad på 4 m.
Vattendrag vid Madkroken	6325273, 509142	Övrigt	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Biflöde till Madkroken
MÖRRUMSÅN: Övrasjö - Örken	6325400, 495621	Damm	-	-	-	-	Utriven damm. Fiskväg med oklar funktion
MÖRRUMSÅN: Övrasjö - Örken	6325455, 495842	Damm	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	-
MÖRRUMSÅN: Örken - Madkroken	6326164, 503927	Kraftverk	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	NAP-anläggning
MÖRRUMSÅN: Örken - Madkroken	6326368, 504207	Damm	-	-	-	-	Damm med tappningsbestämmelser
MÖRRUMSÅN: Örken - Madkroken	6326473, 504272	Damm	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Reglering Madkroken.

MÖRRUMSÅN: Övrasjö - Örken	6326524, 499084	Kraftverk	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Definitivt	NAP-anläggning
MÖRRUMSÅN: Tolgasjön - Mörrumsån från Öjaren	6326549, 489081	Kraftverk	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	NAP-anläggning
MÖRRUMSÅN: Tolgasjön - Mörrumsån från Öjaren	6326556, 489195	Damm	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	NAP-anläggning
MÖRRUMSÅN: Övrasjö - Örken	6327018, 500462	Kraftverk	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Definitivt	NAP-anläggning
KAVLEÅN: Bergsjön - Lädjasjön	6327033, 482851	Damm	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Dämningen upprätthålles ur trevnadssynpunkt. Vid höga flöden sker större läckage från dammvallen.
Nottebäcken	6328258, 511029	Övrigt	-	-	-	-	Tröskel nedströms vägtrummor
Nottebäcken	6328262, 511072	Övrigt	-	-	-	-	Fundament och inhägnad för en äldre verksamhet.
Nottebäcken	6328342, 510780	Övrigt	-	-	-	-	Tröskel
Nottebäcken	6328361, 510701	Övrigt	-	-	-	-	Tröskel
Vattendrag vid Lädjasjön	6328835, 482071	Trumma	-	-	-	-	Nyanlagda vägtrummor vid skogsbilväg, ca 200 m uppströms Lädjasjön. Trummor som blir torrlagda på sommaren



Kavleån	6329451, 480831	Damm	-	-	-	-	Äldre kvarn
MÖRRUMSÅN: Madkroken - Norrsjön	6329483, 508560	Kraftverk	Passerbart	Passerbart	Passerbart	Passerbart	NAP-anläggning
MÖRRUMSÅN: Madkroken - Norrsjön	6329678, 508494	Damm	Passerbart	Passerbart	Passerbart	Passerbart	NAP-anläggning
Sandredabäcken	6329782, 506459	Övrigt	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Biflöde till Madkroken, äldre kvarn vid järnvägsbro, Östenhaga
Sandredabäcken	6329994, 506420	Övrigt	-	-	-	-	-
Sanddalsbäck	6330004, 494776	Kraftverk	-	-	-	-	Ändamål, tillgodogörande av vattenkraft, dels hålldamm dels och verksdamm. damm bredvid raserad.
Sanddalsbäck	6330094, 494844	Damm	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Dammen igenvuxen Vandringshinder ca 700 m nedströms Älgarydssjön. Nedlagd kvarn med kvarvarande fundament
Vattendrag vid Tolgasjön	6330228, 485426	Övrigt	-	-	-	-	Vattendrag vid Lädjasjön. definitivt hinder och rör under väg. Röret partiellt.
Vattendrag vid Lädjasjön	6330838, 482082	Övrigt	-	-	-	-	Sandalsbäcken, äldre kvarn, Bringebäck
Sanddalsbäck	6330949, 494917	Damm	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	

Mysingabäcken	6330988, 510351	Damm	Passerbart	Passerbart	Passerbart	Passerbart	Nedströms finns trumma med plank på uppströmssidan.
Sandredabäcken	6331123, 504945	Kvarn/Såg	-	-	-	-	Troligen vandringshinder enligt fastighetskartan. Äldre kvarn.
Sandredabäcken	6331435, 504642	Damm	-	-	-	-	Reglering av Lillesjön.
Vattendrag vid Norrsjön	6332089, 511005	Damm	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Barnagölsbäcken, dammrester vid väg.
Vattendrag mellan Änghultasjön och Norrsjön	6332595, 508126	Trumma	Partiellt	Partiellt	Partiellt	Partiellt	Alternativ fåra. Damm längre upp ej passerbar
Vattendrag vid Norrsjön	6332636, 510615	Damm	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Damm längre upp ej passerbar
MÖRRUMSÅN: Norrsjön - Änghultasjön	6332668, 508265	Damm	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Låg dammhöjd. Litet magasin.
MÖRRUMSÅN: Norrsjön - Änghultasjön	6332863, 508438	Damm	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Vattenkraften har utnyttjats för drift av kvarn. Byggd mitten 1800-talet. Ombyggd 1929.
Vattendrag vid Änghultasjön	6333063, 508047	Damm	-	-	-	-	Reglering vid Änghultasjöns västra utlopp.
Vattendrag vid Norrsjön	6333071, 510476	Damm	-	-	-	-	-
RÄVABÄCKEN: Asasjön - Skärilen	6335658, 487623	Övrigt	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Äldre kvarn vid väg, Asa

RÄVABÄCKEN: Asasjön - Skärlen	6335674, 487708	Damm	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Vid Asa kyrka.
RÄVABÄCKEN: Asasjön - Skärlen	6335924, 488008	Damm	Partiellt	Passerbart	Passerbart	Passerbart	Nedströms Laneforsa göl.
RÄVABÄCKEN: Asasjön - Skärlen	6336292, 488256	Damm	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Reglering nedströms Feresjön.
Lönåsa göl till Rosendalsån	6336510, 483037	Damm	Partiellt	Passerbart	Passerbart	Passerbart	Damm nedström Lönsåsa göl.
RÄVABÄCKEN: Asasjön - Skärlen	6337132, 489066	Övrigt	-	-	-	-	Lämning efter såg Kvarn finns vid vattendraget.
RÄVABÄCKEN: Asasjön - Skärlen	6337691, 489412	Kraftverk	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Definitivt	NAP-anläggning
RÄVABÄCKEN: Asasjön - Skärlen	6337969, 489805	Damm	Passerbart	Passerbart	Passerbart	Passerbart	NAP-anläggning
Mörrumsån: Änghultasjön - Boskvarnasjön	6338840, 509361	Kraftverk	Definitivt	Definitivt	-	-	NAP-anläggning
Hökasjöbäcken	6339267, 487907	Damm	-	-	-	-	Utloppet ur Hökasjön. Regleringsanordning.
Lugnån: Asasjön - Holmeshultasjön	6340204, 486481	Damm	Definitivt	Definitivt	Passerbart	Passerbart	Såg och dammsystem.
-	6340393, 509272	Damm	Partiellt	Partiellt	Passerbart	Passerbart	Raserad damm. Två fåror vandringshinder i den högra, vänster torrlagd.
Mörrumsån: Änghultasjön - Boskvarnasjön	6341899, 508545	Damm	Definitivt	Definitivt	-	-	Troligt vandringshinder enligt fastighetskartan.

Mörrumsån: Änghultasjön - Boskvarnasjön	6342038, 508515	Kraftverk	Definitivt	Definitivt	-	-	NAP-anläggning
Mörrumsån: Änghultasjön - Boskvarnasjön	6342687, 508396	Damm	Definitivt	Definitivt	-	-	Delvist förfallet Dammbyggnad i kombination med väg. Med dammbyggnaden regleras avrinningen ur Boskvarnasjön.
Mörrumsån: Änghultasjön - Boskvarnasjön	6342760, 508471	Damm	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Definitivt	Inloppet i Änghultasjön. Fellagd trumma under riksvägen. Vägtrumma. 2st.
Mörrumsån: Boskvarnasjön - Svalpösjön	6343334, 508911	Trumma	-	-	-	-	

